

*кафедра: Резание материалов и режущих инструментов*

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*к дипломному проекту на тему:*

*Особенности работы кругов при алмазно-искровом  
шлифовании материалов*

*Заведующий кафедрой*

*Руководитель проекта*

*(проф. Семко М. Ф.)*

*(докт. беззубенко Н. К.)*

*Консультанты:*

*по технике безопасности*

*по экономической части*

*Проектировал студент*

*(Бабак И. М.)*

*(Смоловик Р. Ф.)*

*(Чадель М.)*

*1975г.*

## О Г Л А В Л Е Н И Е

СТР.

<b>• ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.</b>	
ИЗЫСКАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	6
I.I. Основные пути интенсификации процесса шлифования за счет введения в зону обработки дополнительной энергии .....	7
I.I.1. Абразивно-электрохимическое шлифование.....	8
I.I.2. Абразивно-электроискровое шлифование ( новый метод)	8
I.2. Требования, предъявляемые к алмазным кругам при различных способах шлифования.....	11
I.2.1. Общие требования, предъявляемые к алмазным кругам.....	13
I.2.2. Особые требования, предъявляемые к кругам при алмазном шлифовании.....	15
I.2.3. Особые требования, предъявляемые к кругам при алмазно-искровом шлифовании.....	17
I.2.4. Состав металлических связок.....	17
I.3. Физико-химико-механические явления при взаимодействии тел - алмаза и связки.....	20
I.3.1. Теоретическая основа закрепления зерна в связке .....	20
I.3.2. Способность разных металлов на соединение с алмазом.....	20
I.3.3. Влияние типа связки на удержание зерна.....	21
I.3.4. Влияние $Al_2O_3$ в алмазных кругах на металлических связках.....	23
I.3.5. Влияние металлизации на работоспособность алмазного круга.....	24
I.4. Особенности износа кругов при алмазно-искровом шлифовании материалов.....	28
I.4.1. Механизм износа алмаза.....	28
I.4.2. Износ алмазных кругов.....	30
I.4.2.1. Влияние обрабатываемого материала на износ алмазных кругов.....	30

I.4.2.2. Влияние электроэрозионного действия на износ алмазных кругов.....	32
I.5. Разрушение материалов.....	33
I.6. Обрабатываемость различных материалов.....	35
I.6.1. Обрабатываемость магнитотвенных материалов.....	35
I.6.2. Обрабатываемость твердого сплава.....	42
I.6.3. Обрабатываемость стали.....	44
<i>ОГЛАВЛЕНИЕ</i>	
<b>2. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (экспериментальная часть).....</b>	<b>47</b>
2.1. Обоснование темы, цель и задачи исследований.....	47
2.2. Методика проведения исследований.....	49
2.2.1. Оборудование для проведения исследований.....	49
2.2.2. Контрольно-измерительные приборы.....	53
2.2.3. Определение производительности обработки и удельного расхода алмаза.....	56
2.3. Выбор наиболее производительного способа обработки..	60
2.3.1. Сравнение различных способов интенсификации процесса алмазно-абразивной обработки.....	60
2.3.2. Выбор электрических режимов алмазно-искрового шлифования.....	66
2.3.3. Алмазно-искровое шлифование при использовании различных источников технологического тока...	68
2.3.4. Влияние различных факторов на шероховатость обработанной поверхности.....	70
2.4. Алмазно-искровое шлифование кругами на различных связках.....	70
2.5. Выводы.....	88
Literatura	37
Измеч	39
<b>3. ЭКОНОМИКА.....</b>	<b>89</b>
3.1. Затраты на научно-исследовательскую работу.....	89
3.1.1. Прямая производственная заработная плата.....	89

3.1.2. Начисления на соцстрах.....	90
3.1.3. Затраты на приборы и оборудование.....	90
3.1.4. Расходы, связанные с приобретением и эксплуатацией кругов.....	92
3.1.5. Определение затрат на сырье и материалы.....	92
3.1.6. Затраты на электроэнергию.....	93
3.1.7. Общеподотделочные расходы.....	94
<b>3.2. Экономическое обоснование и сопоставление технических вариантов.....</b>	<b>94</b>
3.2.1. Расчет экономической эффективности электроэрозионной обработки сплава ОНДК24Т2, стали ШХ15 и твердого сплава ВК15.....	96
3.2.1.1. Расчет штучного времени.....	96
3.2.1.2. Затраты на инструмент.....	97
3.2.1.3. Расчет исходных данных для сравнения обрабатываемости сплава ОНДК24Т2.....	98
3.2.1.4. Расчет исходных данных для сравнения обрабатываемости стали ШХ15.....	99
3.2.1.5. Расчет исходных данных для сравнения обрабатываемости твердого сплава ВК15.....	101
<b>4. ОХРАНА ТРУДА.....</b>	<b>107</b>
4.1. Производственная санитария.....	108
4.1.1. Промышленная вентиляция и отопление.....	108
4.1.2. Промышленное освещение.....	110
4.1.3. Противопожарная техника.....	111
4.2. Техника безопасности работы оборудования.....	112
4.3. Расчет защитного заземления.....	114
<b>5. ЛИТЕРАТУРА.....</b>	<b>118</b>

## I. ИЗЫСКАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

По мере прогресса техники идет непрерывное улучшение, с одной стороны, эксплуатационных характеристик материалов — их прочности, твердости, ударной вязкости, изаропрочности, стойкости к коррозионным средам и, с другой стороны — повышение производительности и экономичности их обработки.

Создано большое количество различных по принципу действия рабочих процессов размерной обработки, каждый из которых находит свою эффективную область применения в зависимости от свойств обрабатываемого материала и требований к качеству поверхности.

В последние 15 лет созданы новые сверхтвердые инструментальные материалы — синтетические алмазы. С применением их в качестве шлифовых зерен удалось значительно повысить производительность шлифования труднообрабатываемых материалов.

Создание новых способов обработки резанием ведется в направлении изменения характера приложения механического воздействия на обрабатываемый слой, использования других видов воздействия и, прежде всего, электрических, тепловых и химических процессов, а также применения комбинированных методов обработки, основанных на совмещении таких видов воздействия, как механический, тепловой, химический и электрический.

Комбинированные методы, основанные на совмещении алмазно-абразивного шлифования, электрохимического растворения и электроизносового действия, дают значительное повышение производительности труда при незначительных капитальных затратах.

### I.I. Основные пути интенсификации процесса шифрования за счет введения в зону обработки дополнительной энергии

Одним из путей интенсификации процесса обработки является передача обрабатываемому материалу из окружающей среды различных видов энергии - химической, тепловой, механической, электрической и др. Известно, что наибольший эффект использования энергии может быть получен в случае подвода ее непосредственно в то место, где должна быть совершена работа. При шифровании, в качестве такой дополнительной энергии используют волновую и электрическую. [4]

Из-за сложности дополнительных устройств и из-за вредностей высокочастотных колебаний для человеческого организма, широкое распространение волновая энергия не нашла.

Электрическая энергия может быть использована в зоне обработки в форме: 1) электрической; 2) энергии электрических разрядов; 3) тепловой.

Учитывая доступность электрической энергии и простоту ее подвода в зону шифрования, следует отметить перспективность комбинированных процессов с использованием электрического тока.

В зависимости от формы дополнительной энергии, используемой в зоне обработки, процессы объединяются в группы по следующим видам:

1. Абразивно-электрохимическое шифрование.
2. Абразивно-электромеханическое шифрование.
3. Абразивно-электротермическое шифрование.

Равнозначности процесса определяются формой напряжения (или тока), подводимого в зону шифрования: постоянный ток, пульсирующий, переменный, импульсный и др.

### I.I.1. Абразивно-электрохимическое шлифование

Разучению процесса электрохимического шлифования с абразивными и алмазными кругами посвящено много исследований. Процесс основан на введении постоянного или переменного тока в зону резания с низким напряжением (2-10 в) и выбирается такие механические режимы, чтобы не образовывалось искрение между деталью и кругом. В качестве СОЖ применяется электролит. Были разработаны специальные связки для кругов, специализированные источники технологического тока, начат выпуск электроалмазных шлифовальных и заточных станков.

Однако электрохимическое шлифование не получило широкого распространения из-за ряда недостатков:

1. Снижение производительности с течением времени из-за пассивирования обрабатываемой поверхности.
2. Неприемлемость крупнозернистых кругов в связи с необходимостью обеспечения малой величины неконтактного зазора.
3. Высокая химическая активность (кородирующая способность) и негигиеничность рекомендуемых электролитов.

Несмотря на кажущуюся перспективность совмещения механического и электрохимического воздействия на обрабатываемый материал, процесс оказался недостаточно эффективным.

### I.I.2. Абразивно-электроискровое шлифование (новый метод)

Этот процесс основан на введении в зону шлифования дополнительной энергии в форме электрических разрядов от электроимпульсного генератора. Процесс осуществляется токопроводящими алмазными или абразивными кругами на обычных шлифовальных станках (с изоляцией круга и детали, через которую подводится ток). Обработка производится в среде СОЖ - диэлектриков или слабых электролитов (например, вода + 5% соды), подаваемых подливом и засасываемых в зону резания шерохова-

той поверхностью вращающегося круга.

Между металлической связной круга и обрабатываемым катодом образуется тончайшая электрическая прослойка. При определенном напряжении происходит пробой диэлектрика, при этом процесс образования электроискровых разрядов весьма стабилен.

По данным Болатника Л.С. на аноде происходит более спокойное измельчение металла, чем на катоде. Эти данные относятся к разрядам на неподвижных электродах. Вполне возможно, что характер действия разряда при вращающихся электродах будет иметь свои особенности, что должно быть наиболее целесообразно использовано в новом процессе.

Как показывают результаты экспериментов, проведенных на кафедре "Резание материалов" КПИ, обрабатываемая деталь может быть и катодом и анодом в зависимости от характера процесса шлифования и желаемого результата. Действие электрических разрядов на деталь и на круг следующее:

#### Воздействие на деталь

На обрабатываемой поверхности появляются пунки, рисующиеся на зернах по краям царенин, образуемых режущими зернами, изменяются физико-химические свойства срезаемого слоя, в ряде случаев имеет место предразрушение металла на определенную глубину, разрушается и удаляется срезаемая стружка - все это вместе взятое облегчает процесс резания металла. При этом надо отметить, что мощность разрядов всегда можно выбрать такой, чтобы глубина предразрушения не превышала толщины срезаемого слоя и чтобы обработанная поверхность совершенно не имела следов повреждений.

Электрические разряды оказывают определенное воздействие на обрабатываемую поверхность и на поверхность шлифовального круга, в результате чего и удается интенсифицировать процесс шлифования.

Следует отметить, что при протекании искрового разряда основным носителем энергии является самофокусирующийся поток электронов, действующих на анод. Каждый электрон, имеющий определенную массу, производит высокоскоростной удар на поверхность анода с выделением большого количества тепла. Кроме того анод подвергается действию энергии передаваемой излучением термической (газокинетической) бомбардировки, а также действию энергии передаваемой факелом анода.

За счет фокусированного действия тепла происходит плавление металла и выброс его ударной волной с образованием лунки.

Характер процессов выделения энергии на катоде существенно отличается от того, что происходит на аноде. Катод подвергается ионной бомбардировке, действию тепла излучением (тепловая газокинетическая бомбардировка поверхности), кроме того из него действует энергия факела возникшего на аноде. Так же как и на аноде, на катоде образуются лунки. Однако опыты показывают, что структура анодного и катодного пятен различная.

#### Влияние на шлифовальный круг

Удаляются частично металлы и продукты шлифования, находящиеся в связке круга и на абразивных зернах, т.е. предотвращается засорение шлифовального круга. При определенных электрических режимах удается стабильно поддерживать определенное выступание зерен над связкой и тем самым устранить контакт связки с обрабатываемым металлом, снижать силы трения в зоне обработки. Все это позволяет существенно повысить рабочую способность шлифовального круга.

Описанный метод интенсифицированного шлифования хотя и является новым, однако в основе его лежат известные принципы алмазно-абразивного и электролитического воздействия на металлы.

### I.1.3. Абразивно-электротермическое шлифование

Этот метод обработки прогнозируется на основе анализа возможных сочетаний механической энергии с другими ее видами, в данном случае тепловой энергии, возникающей в зоне контакта электропроводного режущего зерна с обрабатываемым материалом при пропускании через них электрического тока.

Можно утверждать, что выделяющееся в зоне стружкообразования тепло неизменно изменяет физико-механические свойства металла и соответственно улучшит его обрабатываемость. Тепло, вводимое в зону обработки будет действовать как на обрабатываемый металл, так и на режущее зерно, но учитывая высокую теплостойкость абразивного материала можно так подобрать величину дополнительной энергии, чтобы получить существенное снижение твердости только у обрабатываемого металла.

В качестве электропроводных зерен могут быть использованы зерна карбида кремния зеленого (удельное сопротивление  $3 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^7$  ом·см) или синтетические алмазы с повышенной электропроводностью (электропроводность  $1,49 \cdot 10^{-2}$  (ом·см) $^{-1}$ ).

Достаточной электропроводностью обладают поликристаллы алмаза типа баллас, имеющие в своем составе промежуточную металлическую фазу.

### I.2. Требования, предъявляемые к алмазным кругам при различных способах шлифования

Алмазные круги состоят из алмазных зерен и связки. В зависимости от способов шлифования и свойств обрабатываемого материала можно изготавливать алмазные круги с алмазами разной прочности, и зернистости и связки с различными физико-механическими свойствами.

Общие требования, предъявляемые к алмазным кругам /18/:

1. Плотно-прочное закрепление алмазных зерен с одной стороны и, в то же время, обеспечение своевременного вскрытия новых зерен и наиболее полное их использование до момента вырывания из связки - с другой стороны.
2. Аморфность связок должна быть достаточной для сохранения формы рабочей поверхности алмазоносного слоя и прочной фиксации алмазных зерен при температурах, развивающихся в процессе резания.
3. Спакаемость при температуре, не превышающей 800-850<sup>0</sup>С во избежание снижения качества синтетических алмазов.
4. Наибольшая способность к скважинанию с обрабатываемым материалом и засаливанию.
5. Высокая теплопроводность.
6. Оптимальная зернистость и концентрация алмазов в зависимости от механических режимов.

Особые требования, предъявляемые к кругам при алмазном шлифовании

1. Круг должен иметь свойство самозатачивания.
2. Прочность удержания единичного зерна в связи должна быть равна прочности самого зерна.

Особые требования, предъявляемые к кругам при алмазно-искровом шлифовании

1. Прочность удержания единичного зерна в связи должна быть максимальна и выше прочности самого зерна.
2. Связки должны иметь определенную электрорезистивную стойкость.
3. Электропроводность и теплопроводность связи должна быть высокой.

### 1.2.1. Общие требования, предъявляемые к алмазным кругам

При выполнении всех требований достигается максимальная производительность с минимальным удельным расходом алмазов. Но такие оптимальные условия практически не возможно осуществить.

Как видно, к связке предъявляются противоречивые требования: обеспечение своевременного вскрытия новых зерен<sup>и</sup> в тоже время прочная фиксация алмазных зерен в процессе резания. Как правило, в инструменте, применяющемся в настоящее время, такие условия выдержать довольно сложно. Часто удовлетворяется лишь некоторыми из этих условий в ущерб остальным.

С введением дополнительной энергии в зону резания, мы получаем возможность выполнить все эти требования. Можно выбрать металлические <sup>и</sup> прочные связи, где прочное закрепление алмазных зерен гарантируется. А электроизационное действие электрического тока обеспечивает вскрытие новых зерен и этим исключает возможность засаливания круга.

Температура в зоне резания не должна превышать 850°C, т.к. микротвердость алмазов при этом сильно уменьшается /17/. На рис. 1.1 представлена температурная зависимость твердости алмаза.

Зернистость и концентрация алмазов в круге влияет на производительность шлифования и удельный расход алмазов. Серебренник и Куричи /30/ определили силы удержания зерен связкой методом пропахивания в зависимости от зернистости алмазных кругов на бакелитовой и керамической связке (АСБГ-100% и АСКГ-100%). (рис. 1.2)

График показывает, что более крупные зерна прочнее удерживаются связкой. Когда зернистость выше стружка лучше выводится из зоны резания, т.к. зерно больше выступает над связкой.

Концентрация алмазов влияет на количество рабочих кромок одно-

$$H \frac{MH}{M^2}$$




рис. 1.1




рис. 1.2.

время вступающих в работу. Сила резания распределяется на все режущие кромки и с увеличением концентрации алмазов в круге уменьшается удельная сила на зерно. Одновременно уменьшается выпадание зерен из связки и соответственно уменьшается удельный расход алмазов, но существует оптимальная концентрация алмазов для которой удельный расход минимальный, а производительность – максимальная.

Склонность к засаливанию зависит от обрабатываемого материала и от связки круга. Круги на бакелитовых и керамических связках менее склонны к засаливанию, чем круги на металлических связках. Универсальной металлической связки не существует для обработки всех материалов. Поэтому надо выбрать оптимальную связку в зависимости от обрабатываемого материала.

#### 1.2.2. Особые требования, предъявляемые к кругам при алмазном шлифовании

При алмазном шлифовании существуют особые требования к кругу. Это, в первую очередь, свойство самозатачивания. Металлические связи имеют склонность к засаливанию и поэтому применяются обычно органические связки. Удержание алмазных зерен в органической связке не высокое и связка сама быстро разрушается. Свойство самозатачивания

выполняется за счет повышенного удельного расхода алмазов.

В. Сердюк в своей диссертации /31/ по исследованию удержания единичного алмазного зерна в органической связке, считает, что максимальная работоспособность алмазно-абразивного инструмента возможна тогда, когда выполняется следующее условие  $\frac{P_{уд}}{P_3} \approx 1$

где  $P_{уд}$  = прочность удержания единичного зерна в связке,

$P_3$  = прочность самого зерна.

При вырывании алмазов зернистостью 315/250 марок АСО, АСР, АСВ, А, АСС, АССМ из связки Б1 получены следующие результаты




рис. 1.3

Коэффициенты использования алмазов следующие: для марки АСР  $\frac{P_{уд}}{P_3} = 0,88$ ,  
для марки АСС  $\frac{P_{уд}}{P_3} = 0,06$

В кругах на бакелитовой связке из целесообразно применять высокопрочные алмазы марки АСС, т.к. алмазные зерна вырываются из связки, когда они еще не потеряли режущие свойства.

### I.2.3. Особые требования, предъявляемые к кругам при алмазно-искровом шлифовании

При алмазно-искровом шлифовании прочность удержания единичных зерен в связи должна быть максимальной. Прочность алмазных зерен должна быть высокой и целесообразно применять алмазные зерна марок АСС и АСК. Правка круга происходит с помощью эрозионного действия электрических импульсов (см. раздел - износ алмазных кругов). Поэтому условие самозатачивания выполняется с выбором правильного электрического режима.

С применением связок, которые обладают высокой электро-эропионной стойкостью, можно увеличить электрический режим и тем самым увеличить производительность обработки. Удельный расход при этом не увеличится.

Высокая температура, образующаяся в зоне резания, требует хороший теплоотвод и, следовательно, высокую теплопроводность связки. В связи с течением электрического тока через связку круга необходимо применять связки с высокой электропроводностью.

### I.2.4. Состав металлических связок

Промышленностью СССР выпускаются различные круги на различных связках. Эти связки представляют собой композиции металлов, легированные различными элементами или их соединениями. В качестве основных материалов для связок применяются, медь, олово, алюминий, цинк, никель, кадмий, кобальт, никель.

С целью получения связки высокой прочности, жаростойкости, электро-эропионной стойкости применяются многокомпонентные системы, упрочненные различными дисперсионными добавками. Упрочняющими добавками могут быть окиси алюминия, кремния, хрома, маргния, титана и другие тугоплавкие окиси.

В таблице 1.1 представлены различные металлические связи, их состав и основная область применения.

Таблица 1.1.

Состав металлических связей и основная область применения

Связь	Состав, %	Основная область применения	Завод изготов.	
1	2	3	4	5
I MI	Cu -80, Sn -20	ЭХШ, хонингование, профильное шлифование	ИСМ, ТЗАИ, "Ильич"	
2 M3	Cu -81, Sn -14, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -5	резки и шлифование кремора	ИСМ	
3 M15	Cu -64, Sn -16, Ag -1%, стекло - 19	ЭХШ	ТЗАИ	
4 MK	Cu -64, Sn -16, электро-корунд-20	шлифование	ТЗАИ	
5 MI		шлифование	"Ильич"	
6 M5	Al -49, Cu -15, Zn -25, Sn -5,5, Si -1,5, Cr -0,5, Mg -3,5	шлифование	"Ильич", ТЗАИ	
7 M5-5	Al -44, Cu -25, Zn -20, Sn -5 Mn -1, Si -5	шлифование	ТЗАИ	
8 M5-8	Al -56, Cu -32, Si -10, Mn -2	шлифование		
9 MП1	Al -44, Cu -25, Zn -20, Sn -5, Si -5, Ti -0,4, Mg -0,6	пористость 10-35%, шлифование грубок хонингование	ПЗАИ	
10 MВ1	Al -44, Cu -25, Zn -20, Sn -5, Si -5, Ti -0,4, Mg -0,6	Заточка инструмента	ПЗАИ	
11 MВ2	Al -47,5, Cu -48, Sn -4, -0,5, Ti -0,2	Заточка инструмента	ПЗАИ	

2 : 3 : 4 : 5

■ TM	Cu -65,6, Sn-16,4, Al-5,6 Zn -7, Гура-5,4	Заготка инструм. грубое шлифование	TЗАИ
■ TM2	Al -38, Zn-23, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -14,5, Cu-14, Sn -5,5, Mg -3, Cr-0,5, Si -1,5		
■ M03	Co -93, Cd-6, FeS-I	Обработка природных строительных матери- алов.	ИСМ
■ M04	Al-42, Cu -24, Sn -4, Zn-20, Si -5, Ti -1, нитрид бора - 4	Шлифование твердого сплава, стали, стекла	ИСМ
■ M07		Шлифование твердого сплава, зубообработ. и нотрумиков	ИСМ
■ M013	Al -25, Cu -25, Zn -15, Si -5, карбид бора-30%	Заготка инструмента, глубинное шлифование	ИСМ
■ M0139		ЭХШ	ИСМ
■ MC1, MC2, MC3, MC6, MC8, MC15	Медно-оловянная осно- ва с добавками силика- тов (соединения кремния) для повышения твердости MC6: Cu-68, Sn -17, $CuF_3$ -15 - высокая температура смазки	шлифование конин-	ИСМ, ЛЗАИ
■ МК	Cu-32, Sn -8, Fe -51, Ni - 9	Резки и шлифование строительных мате- риалов	ИСМ
■ СЭШ-1		ЭХшлифование, уд.электропроводность близка к и новы- соная плотность	ОКТБ - Пермь

### I.3. Физико-химико-механические явления при взаимодействии тел - алмаза и связки

#### I.3.1. Теоретическая основа закрепления зерна в связке

Для успешного использования алмазных кругов особенно важно найти материал связки, который имеет хорошие сминаяющие свойства к алмазам. Механическое захвачивание алмазных зерен не дает достаточное использование всего объема зерна при шлифовании и за счет отрывистого явления вырывается большое количество зерен из связки.

Только химическое соединение поверхности алмазных зерен со связкой дает прочное удержание зерна в связке. Алмазы имеют в воздухе сильно загрязненную поверхность и только при высоких температурах ( $t = 700^{\circ}\text{C}$ ) в вакууме  $10^{-7}$  тор достигается чистая поверхность алмаза /21/.

Михаэль Сэйл опубликовал в 1969 году обзор литературы о методах связки алмаза с другими веществами /33/. Существуют разные методы и патенты на них, но все они основаны на первоначальной зачистке поверхности алмаза и смачивание с металлом.

#### I.3.2. Способность разных металлов на соединение с алмазом

Особое значение имеют работы Найдича и Колесниченко по исследованию смачивания алмаза и графита жидкими металлами /22/.

Исследования проводились методом падающей капли в вакууме 1,33 кг/м<sup>2</sup> или в водороде для легколетучих металлов. Температура всех опытов меньше  $1200^{\circ}\text{C}$ , так как при этой температуре начинается графитизация алмаза.

Для всех металлов измерялся краевой угол  $\theta$  и по уравнению

$W_A = \sigma_{\text{ж}}(1+0,005 \cos \theta)$  рассчитывалась работа адгезии  $W_A$  металла к алмазу, причем  $\sigma_{\text{ж}}$  — поверхностное натяжение жидких металлов.

Так же, как и для графита, смачивание алмаза можно ожидать в тех случаях, когда металл интенсивно химически взаимодействует с углеродом. Сильные связи с углеродом металлоподобного характера обнаружуют все переходные металлы, т.е. элементы с дефектором в  $d$  или  $f$  электронном слое.

Достаточно прочные соединения с ионной составляющей связи образуют с углеродом сильные электроположительные элементы (элементы с малым потенциалом ионизации), т.е. элементы в левой части периодической системы Менделеева, щелочные и щелочно-земельные.

Ряд неперходных металлов, как  $Cu$ ,  $Ag$ ,  $Au$ ,  $Ge$ ,  $Sn$ ,  $In$ ,  $Sb$ ,  $Pb$  не смачивают алмаз.

Переходные металлы интенсивно смачивают поверхность алмаза. Даже незначительные добавки (1%) хрома или титана в переходные металлы увеличивают работу адгезии этих сплавов к алмазу от 50-300 до 1500-3000 эВ/см<sup>2</sup>. Граф. 1.2.

Из этого можно сделать вывод: материалом связи для алмазных инструментов могут быть сплавы из медь-хром или медь-олово-титан. Для успешного применения этих элементов необходимо проводить работу в высоком вакууме (1,33 кн/м<sup>2</sup>). Для сплавов медь-хром возможно проведение технологических операций в очищенном водороде.

### 1.3.3. Влияние типа связи на удержание зерна

Алмазные шлифовальные круги применяются в промышленности почти исключительно на бакелитовой связке, хотя удержание зерна в этой связке значительно слабее, чем в связке на металлической основе. Это связано со сложностью правки круга, так как круги на металлической связке

Таблица 1.2.

Краевые углы и адгезии чистых металлов  
и сплавов к алмазу

Металл состав масс., %	°С	Краевой угол	эр/см³	Среда
1. Cu	1150	145	230	Вакуум
2. Ag	1000	130	450	"
3. Au	1150	150	90	"
4. Ge	1150	116	360	"
5. Sn	1150	125	190	"
6. In	800	138	100	"
7. Sb	900	120	180	Водород
8. Pb	1000	110	240	"
9. Cu + 10 Sn	1150	130	180	Вакуум
10. Cu + 20 Sn	1150	130	190	"
11. Al	800	150	110	"
12. Al	1000	75	1010	"
13. Cu + 2 В	1150	35	2360	"
14. Cu + 10 Ti	1150	0	2680	"
15. Cu + 5 Ti	1150	110	850	"
16. Cu + 0,3 Cr	1150	37	2340	"
17. Cu + 0,5 Cr	1150	22	2500	"
18. Ag + 0,5 Ti	1000	45	1150	"
19. Ag + 2 Ti	1000	5	1820	"
20. Sn + 0,2 Ti	1150	30	840	"
21. Sn + 0,5 Ti	1150	27	845	"
22. Sn + 1 Ti	1150	10	890	"
23. Cu + 10 Sn + 3 Ti	1150	0	1050	"
24. Cu + 20 Sn + 0,5 Ti	1150	7	1100	"
25. Cu + 20 Sn + 2 Ti	1150	0	1090	"

выполняют условия самозатачивания. Введение электрического тока в зону резания может давать такие условия, что алмазный круг на металлической связке самозатачивается или правка круга выполняется в течение нескольких минут.

Исследование силы удержания брусков на различных связках методом пропакивания показало, что удержание алмазных зерен в металлической связке действительно значительно больше, чем в бакелитовой связке по данным работы /30/, наибольшими силами удержания характеризуются бруски на металлоэпоксидных связках МС2 - 4,22 кг; МС8 - 3,7 кг; Т15 - 2,67 кг и на металлических связках М1 - 2,4 кг, М5 - 1,64 кг. Минимальная сила удерживания у брусков на органических связках - М1 - 1,62 кг, Б2 - 0,62 кг, Б3 - 0,48 кг, Б4 - 0,44 кг.

#### 1.3.4. Влияние $Al_2O_3$ в алмазных кругах на металлокерамические связки

Испытания алмазных кругов, изготовленных на связках состоящих из  $Cu-Sn-Ti-Al_2O_3$ , показали, что прочность алмазоносного слоя очень велика, мощность резания резко возрастает до 1,5-1,6 квт /28/.

С увеличением содержания окиси алюминия от 5 до 30% увеличивается предел прочности при изгибе и удельная ударная вязкость, а также твердость от 20 до 53 НРС. (рис. 1.4.)

Лучшие результаты показала связка МС2 с содержанием окиси алюминия 15%.

При шлифовании твердого сплава Т15М6 алмазным кругом АСВ12, МС2-30% при скорости резания  $V_{kr}=16$  м/сек удельный расход  $q=0,22$  кг/м<sup>3</sup> этот результат полностью совпадает с результатами полученных на испытательном станке МИ им. В.И.Ленина. Когда производительность связки М1 была 260 мм<sup>3</sup>/мин при удельном расходе 2,9 кг/м<sup>3</sup>, на связке МС2 производительность получилась 370 мм<sup>3</sup>/мин и удельный расход




рис. 1.4.

нь 0,3 мг/г. Эти результаты достигали при обработке магнитного шара ПНДК35Т5 с применением импульсного тока  $f = 22$  кГц. Как говорилось выше, удержание алмазного зерна в связке МС2 достигало наибольшей величины при измерении силы удержания методом пропаивания. Это свидетельствует о том, что применение алмазных кругов на связке МС2 очень эффективно и удельный расход в первую очередь зависит от ряда закрепления зерна в связке.

#### 1.3.5. Влияние металлизации на работоспособность алмазного круга

Металлизация алмазных зерен осуществляется как химическим путем, так и электрическим покрытием алмазных поверхностей металлическим способом. Для покрытия применяется никель, медь, олово. После этого изготавливают круги по обычной технологии.

Во многих советских и зарубежных статьях отмечается преимущество этих кругов особенно на бакелитовой связке.

Сердюк В.М. исследовал в своей диссертации /31/ усилие вырыва

от глубины его заделки на бакелитовой связке Б1 для алмазных марки АСС и металлизированных марки АССМ. (рис. 1.5)




рис. 1.5.

Металлизация алмазов обеспечивает несочетительное повышение прочности закрепления зерен.

В работе /34/ отмечается, что при шлифовании кругами из алмазов с металлическим покрытием в точке контакта круга с деталью выделяется большое количество тепла, однако лучшая теплопроводность алмазных колец с алмазами обеспечивает более низкую температуру остальной части рабочей поверхности круга, чем при шлифовании кругом с алмазами без теплового покрытия. Этот факт особенно влияет на круги с бакелитовой связкой, теплопроводность которой низкая и тепловое разрушение связки начинается при 250-300<sup>0</sup>С. Круги с алмазами без металлического покрытия имеют на рабочей поверхности алмазов на 20-35% меньше, чем круги с алмазами с таким покрытием. (рис. 1.6.)

Такой результат свидетельствует о том, что закрепление металлизированных зерен в связке лучше, чем алмазных зерен без металлизации.




рис. 1.6.

Влияние металлизации алмазов на работоспособность оценивается во всех работах положительно, но результаты исследования находятся широких пределах. Способы металлизации и металлы одинаковые. Сила адгезии алмазов к металлам зависит от внешних условий (давления, температуры) и от самого металла /22/. как уже отмечено выше. Кроме этого влияет вес нанесенного металла по отношению к исходному весу алмазов /2/.

Применение металлизированных никелем и медью алмазов в кругах металлической связки МО4 при обработке твердого сплава совместно сстью повышает работоспособность инструмента в пять раз, в кругах связки МО13 применение алмазов, металлизированных никелем, при обработке твердого сплава повышает работоспособность инструмента в два раза, в то время как металлизация этих кругов медью практически не влияет на их работоспособность. Оптимальной степенью металлизации

и инструмента на связках №4 и №13 является 20% от массы алмазов. Металлизация осуществлялась электрохимическим путем с напложением ультразвука. (рис. 1.7)




рис. 1.7.

Металлизация также влияет на механические свойства абразивного шара /2/: увеличивается предел прочности при изгибе, предел прочности при срезе и ударная вязкость, а уменьшается твердость.

И в о д. Металлизация алмазных зерен успешно применяется для повышения работоспособности алмазных кругов только тогда, когда выбран оптимальный вариант осуществления этого процесса и материал металлизации в зависимости от обрабатываемого материала и силы адгезии к алмазу.

#### I.4. Особенности износа кругов при алмазно-искровом шлифовании материалов

Сущность процесса алмазно-искрового шлифования предопределяет более сложные условия работы и износа кругов, чем при обычном шлифовании. Так как шлифовальный круг состоит из зерен и связки, мы различаем 2 вида износа круга - износ шлифовальных зерен и износ связки круга.

##### I.4.1. Механизмы износа алмаза

В настоящее время можно считать установленным, что в зависимости от условий резания, алмазы подвергаются различным по природе видам износа - адгезионному, абразивному, диффузионному, химическому, испарительному и др. При этом, в одних случаях одним из видов износа является преобладающим суммарный, а в других случаях он определяется совокупностью нескольких видов износа.

##### Адгезионный износ

Удаление инструментального материала с контактных поверхностей режущего инструмента вследствие среза и отрыва, вызванных адгезионными явлениями, принято называть адгезионным износом. При измерении адгезии между алмазом и металлом было найдено, что адгезия между ними в воздухе весьма слаба, в то время как у тщательно очищенных поверхностей в вакууме адгезия довольно сильная.

Как показали опыты Лонадзе и Бокучава /17/, адгезионный износ зависит в первую очередь от обрабатываемых материалов.

##### Абразивный износ

Механизм абразивного износа состоит в том, что твердые включения обрабатываемого материала внедряются в контактные поверхности инструментального материала. Абразивный износ может проявляться в том

шущае, если твердость включений выше твердости поверхностных слоев материала инструмента. При шлифовании твердых сплавов с высокими скоростями резания карбиды не успевают нагреваться полностью, в то время как контактные поверхности алмаза разогреты до высокой температуры. В этих условиях твердость карбидов при комнатной температуре оказывается выше, чем твердость алмаза при температуре плавления твердых сплавов.

#### в) Диффузионный износ алмаза

Высокие температуры шлифования, контактирование абразивных зерен со свексообнаженной поверхностью обрабатываемого металла, химическое родство между материалом абразива и обрабатываемым металлом в ряде случаев могут настолько интенсифицировать процесс диффузионного переноса, что он может стать доминирующим в износе абразивного инструмента.

Отличительной особенностью поверхностей, образовавшихся в результате диффузионного износа, являются их высокая гладкость и класс чистоты.

#### г) Оксидательный износ алмаза

Алмазно-искровое шлифование связано с наличием высоких локальных температур, возникающих в результате электроэрозионных и электроконтактных явлений. Электронномикроскопическое исследование В.А. Залоги /1/ показывает, что на тех участках, где протекают электроэрозионные процессы, вследствие высоких температур, наличия водорода и атомарного кислорода, преобладает графитизация и окисление алмазных зерен.

#### д) Комбинированный износ

При изменении условий резания один вид износа может переходить в другой и функции преобладающих видов износа могут меняться. Возможны

случаи, когда одновременно проявляются несколько видов износа, имеющие интенсивность примерно одинакового порядка.

#### I.4.2. Износ алмазных кругов

Износ шлифовального круга не только зависит от режущей способности единичного абразивного зерна, но и в значительной мере от связки и запрессованных в нее зерен. При алмазном сировом шлифовании износ кругов зависит также от действия электрических импульсов на связку, т.е. от электроэрозионной стойкости связки.

Как отмечает Серебренник /30/ в статье об износе алмазных и борazonовых кругов, износ кругов при шлифовании зависит от отношения сил разрыва, оказывающих разрушающее действие на рабочую поверхность круга, к силам удержания зерен в связке, которые зависят в свою очередь от материала связки и при прочих равных условиях от размеров зерна.

##### I.4.2.1. Влияние обрабатываемого материала на износ алмазных кругов

В качестве показателя износа Лодадзе /17/ применял следующее.

1) коэффициент шлифования  $K_3$

$$K_3 = \frac{V_M}{V_3}$$

где  $V_M$  — объем снятого материала,

$V_3$  — объем изношенной части абразивного зерна.

Коэффициент шлифования  $K_3$  применительно к единичному абразивному зерну

2) коэффициент шлифования  $k_m$  абразивного круга

$$k_m = \frac{V_M}{V_{0.m}}$$

где  $V_{0.m}$  — объем изношенного абразивного материала.

величина эффективности

$$\vartheta = \frac{K_k}{K_3} \cdot 100\%$$

Таблица 1.3.

Обрабатываемый материал	Коэффициент шлифования единичным зерном $K_3$	коэффициент шлифования абразивным кругом $K_k$	Эффектив- ность, $\vartheta$
Серый чугун СЧ 12-8	2500000	1820	0,07
Никель	1860	16	0,86
Сталь 40	1953	36	1,9
Механический титан ВТИ	1540	48	3,1
Легированный сплав ХН70ВМТ6	610	38	6,2
Полибден ВМ1	292	33	8,9

Как видно из таблицы 1.3. в зависимости от обрабатываемого материала и скорости резания коэффициент шлифования для единичного алмазного зерна при данной толщине среза изменяется в широких пределах от нескольких сотен до нескольких миллионов. Из сопоставления коэффициентов шлифования, следует, что коэффициенты шлифования для единичного алмазного зерна значительно выше, чем для алмазного круга.

Величина эффективности в определенной степени характеризует относительное качество связки для заданных условий обработки. Идеальной связкой является та, для которой величина  $\vartheta$  приближается к 100%. Практически, как показывает опыт абразивной обработки, качественными корундовыми и карборундовыми кругами, эффективность  $\vartheta$  может достигать 20-30%. Это значит, что применение бакелитовой связки не выгодно, т.к. используются только несколько процентов, а при обработке чугуна - всего лишь 0,07% рабочих свойств алмазов.

Такой же результат получен при регенерации алмазов из плама  
и/ при обработке стали 45 с алмазными кругами на бакелитовой связке.

Таблица 1.4.

Марка алмазов	Удельный износ мг/г	Кол-во алмазов на вести плама мг/г
ДО (повышенной хрупкости)	6,5	5,2
ДР (меньшей хрупкости)	2,5	3,1
ДВ (прочные, уменьшенной хрупкости)	1,61	1,0

Эти результаты показывают, что алмазные зерна вырываются или ломаются в процессе шлифования, если они еще не потеряли своей режущей способности. Это подтверждает результат, что 75% алмазных зерен ДВ было больше 50 мкм, после регенерации при использовании зернистости 125/100.

#### 1.4.2.2. Влияние электроэрозионного действия на износ алмазных кругов

При алмазно-искровом шлифовании износ кругов зависит в значительной степени от электроэрозионное действия электрических импульсов на окружку круга. Эти действия зависят от электроэрозионной стойкости связки и от электрических режимов.

Единачный разряд электрического тока удаляет некоторый объем электропроводной связки и образует лунку (ионтер), размер которой зависит, в основном, от энергии электрического разряда и физических свойств материала связки.

Если алмазы не электропроводны, они не подвергаются электроэрозии и электрические разряды повторяются с заданной частотой, постепенно удаляют материал связки, вскрывая закрепленные в ней кристаллы.

На работоспособность алмазных кругов при электро-искровом шлифовании влияет электропроводность алмазных зерен /13/. Так как электро-искровая обработка выполняется в жидкой среде и сопровождается антродиодным эффектом, кристаллы, вскрытие более чем на половину своего поперечного сечения, выбиваются из связки. И только кристаллы поверхностного слоя, вскрытие которых не превышает  $1/3$  поперечного сечения, достаточно прочно закреплены и обладают нормальной работоспособностью.

Проведенные эксперименты при использовании алмазных зерен марки АСК в связке МСБ доказали, что. Бруски, изготовленные из алмазов СИ60/125 с удельной электропроводностью  $2,33 \cdot 10^{-9}$  ( $\text{ом} \cdot \text{см}$ ) $^{-1}$  (электропроводность обычных синтетических алмазов) имеют на поверхности следы от выбитых алмазов, а также глубокие кратеры вокруг ставшихся кристаллов. На ровной, без кратеров площадке обработанного бруска, изготовленного из алмазного порошка с удельной электропроводностью  $1,49 \cdot 10^{-2}$  ( $\text{ом} \cdot \text{см}$ ) $^{-1}$  выступающие части кристаллов прочно закреплены по длине всего своего поперечного сечения.

### 1.5. Разрушение материалов

Согласно современным представлениям существует различные виды разрушения /16/: а) хрупкое, б) пластическое (вязкое), в) усталостное.

Рассмотрим процесс микрорезания отдельным шлифующим зерном /16/. В процессе шлифования зерна производят массовые микрорезания, т.е. израние поверхностного слоя материала. При царении происходит пластическая деформация металла впереди царящего элемента, по окам от него и ниже линии среза. Перемещение царящего элемента, сопровождающееся снятием стружки, возможно при наличии скользящих напряжений, больших исходного сопротивления материала срезу.

Процесс тонкого высокоскоростного шлифования шлифующими зернами проводится за счетным повышением температуры деформируемого материала, что обеспечивает повышение его пластичности. Но если увеличение скорости деформации не сопровождается повышением температуры, упрочняется металл и снижается его пластичность.

Как правило, хрупкое разрушение является внутрикристаллическим и распространяется вдоль кристаллографической плоскости – называемой плоскостью скола. Условие обусловлено повторным приложением нагрузки, так как следствие этого, изменение механических свойств материала скола.

При алмазной обработке сталей происходит пластическое деформирование и срез стружек, которые состоят из сцепленных между собой элементов. Подобные "суставчатые" стружки, со слабо связанными элементами, образуются и при алмазной обработке твердых сплавов, что подтверждается наличием среза и в этом случае.

При шлифовании твердых сплавов алмазными кругами из бакелитовой эмали сила резания в 4-5 раз меньше сил, возникающих при шлифовании алмазными кругами из зернистого карбода кремния. Ненье сила резания гораздо ниже сил трения и, соответственно, уменьшении температуры в зоне резания. Коэффициент теплопроводности алмаза в 10 раз выше, чем у образинных материалов. Здесь можно сказать, что пластическая деформация при алмазном шлифовании происходит в меньшей степени, чем при алмазном шлифовании.

Алмазно-искровое шлифование связано с образованием искры в зоне резания. Высокая температура искры расплавляет обрабатываемый материал, пластическая деформация материала увеличивается и обеспечивает улучшение разрушения поверхностного слоя материала.

## I.6. Обрабатываемость различных материалов

Для каждого материала существуют определенные методы обработки в зависимости от физико-химических свойств материала. Методы обработки выбирают по многим факторам, такие как ее класс точности, прочность поверхности, производительность и износостойкость инструмента. Правильный выбор метода обработки и инструмента имеет большое влияние на производительность обработки.

### I.6.1. Обрабатываемость магнитотвердых материалов

В современной электротехнической промышленности применяется большое количество постоянных магнитов, изготовленных из сплавов со специальными электрофизическими свойствами. К таким свойствам, частности, относятся магнитотвердые материалы типа ЮНДК24, ЮНДК245, ЦК25БА, ЮНДК35Т5 и т.д.

Из-за крупнозернистой структуры повышенной твердости (НРС45+56), низкой механической прочности ( $2,8\text{--}3,4 \text{ кг}/\text{мм}^2$ ), а также высокой крупности, механическая обработка магнитных сплавов лезвиным инструментом практически невозможна.

Дополнительный принудительный нагрев детали несколько расширяет технологические возможности использования лезвийных инструментов, но сложное оборудование и не исключает изменения магнитных свойств сплавов. Значительные припуски (3-5 мм на сторону) литья постоянных магнитов снимаются, в основном, шлифованием абразивными и алмазными кругами.

По трудоемкости обработки литье постоянные магниты разбиваются на 3 группы:

легкообрабатываемые (ЮНДК15, ЮНДК18, ЮНДК24, ЮНДК24В);

средней трудности (ЮНДК25БА, ЮНДК25А);

Таблица 14. а

## Химический состав и физико-химические свойства сплавов для постоянных магнитов

Состав	Химический состав, %					Предел прочности кг/мм <sup>2</sup>			Твердость HRC	Модуль упругости, Е кг/мм <sup>2</sup>	Удельный вес г/см <sup>3</sup>	Дельное электр. сопротив. Ρ ом.мм <sup>2</sup> /м
	Ni	Al	Co	Cu	Ti	растяжении	изгибе	скатии				
ДНДК 35Т5	15	8	34	4	5	10,7	15	123	57	19840	7,3	0,69
ДНДК 24Т2	14	9	24	4	2	20	15,9	143	52	19380	7,25	0,62
ДНДК 24	14	9	24	4	0,3	29,8	29,2	192	49	19850	7,35	0,49

### 3) труднообрабатываемые (ЮДКБЗТБ)

Большинство изделий относится по 2-3 классу точности. Чистота поверхности 6-7, на доводочных операциях 8-10.

Поверхности абрэзивных инструментов при обработке сплавов ЮДК24, ЮДК25А и ЮДК35Т5 являются круг из керамической связки ЗБ40ИС2И6.

Высокая трудоемкость технологии процесса обработки из-за необходимости снятия всего припуска борьбы только шлифованием, высокий расход шлифовальных кругов из-за интенсивного износа абразивных зерен, приводят к удорожанию производства постоянных партий. Кроме того, при абрэзивном шлифовании постоянных партий имеются сколы, выбывание кромок, при отливке дефекты, приводящие к браку деталей.

Звестны удачные попытки применения (электро-химико-механической, одно-механической, электроабразивной и электролизной) обработки этих сплавов на следующих операциях: анодно-механической и электроабразивной порезки заготовок и прорезки пазов /14/, электрохимического фасонного профилирования вращающимся металлическим диском /9/, центробежного прошивания отверстий металлическими элекрородами /15/ и центробежного шлифования торцем абразивного /16/ или алмазного /14, 18/ круга на металлических связках или применение абрэзивных изелектропроводного инструмента с дополнительным на голове инструментом /19/, внутреннего предварительного шлифования изабразивно-носовым инструментом /20/ и др.

По имеющимся данным, при обработке сплавов типа ЮДК электро-химико-механическими методами обработка можно интенсифицировать свою производительность в 3-7 раз, а на отдельных операциях в десятки-сотни раз в сравнении с абрэзивно-алмазным шлифованием и электроэррозионной работой, получить чистоту поверхности 7-8 класса, без дефектов,

сохранением исходной структуры поверхностного слоя и изгибающих свойств материала.

В Новосибирском ИИИ были проведены исследования по определению возможных параметров абразивного, алмазного, электроабразивного и электрорезинового шлифования на личине марки никелевого сплава 3%.

В таблице 1.5 приведены результаты этих опытов при обработке сплавов никель24, никель25А и никель25.

Шлифовались образцы с консистенцией площадью 1 см<sup>2</sup> при  $P_{уд} = 5$  кг/см<sup>2</sup>,  $V_{рез} = 22$  м/сек кругами следующих характеристик: алмазные круги №25 №1-100%, абразивные круги ЗБ25 СМ2К и №25 СЭ №1-52%. В качестве электролита применялся водный раствор 5%  $KNO_3$ , 5%. Напряжение технологического тока при электроабразивной и электрорезиновой обработке составляло 76.

На рис. 1.8 представлены сравнительные показатели алмазной, абразивной, электроабразивной и электрорезиновой обработки сплава никель25, на рис. 1.9 показано влияние рабочего напряжения на удельный вес металла и плотность тока при электрорезиновой и электроабразивной обработке.

Проведенные исследования подтверждают эффективность и перспективность электрорезинового шлифования марки 25% никелевого сплава. По сравнению с алмазным шлифованием съем металла возрастает в 5-10 раз (по указанным условиям), а по сравнению с электроабразивным в 1,5-2 раза. Микротвердость поверхностного слоя и микротвердость после электрорезиновой обработки значительно меньше, чем после алмазной, а износостойкость поверхности ниже в среднем на I класс и составляет  $\nabla 9$ .

Электрорезиновое шлифование марки 25% никелевого сплава характеризуется также отсутствием засаливания поверхности круга и чрезвычайно низкими

табл. 1.5

Наименование показателей	Обозначение	Единица измерения	алмазное	обративное	электро-обративное	электро-алмазное
			ЮНДК	ЮНДК	ЮНДК	ЮНДК
			35Г5	24	25БА	35Т5
Удельный свем	$Q$	$\frac{\text{мм}^3}{\text{мин}\cdot\text{см}^2}$	1,8	2,4	1,62	28
Плотность тока	$i$	$\text{а}/\text{см}^2$	—	—	—	—
Объемный выход потоку	$\sigma$	$\frac{\text{мм}^3}{\text{а}\cdot\text{мин}}$	—	—	—	2,11
Механическая мощность	$W_h$	кВт	0,07	0,08	0,07	0,37
Электрическая мощность	$W_e$	—	—	—	—	0,22
Угловая мощность механическ.	$N_h$	$\frac{\text{жт}}{\text{мин}^3}$	2320	2000	2600	780
Угловая мощность электрич.	$N_e$	—	—	—	—	127
Суммарная мощность	$\Sigma N$	—	—	2320	2000	2600
Доля механической мощности	$\Delta N_M$	%	100	100	100	100
Микротвердость поверхности	$H_v$	$\frac{\text{кг}}{\text{мм}^2}$	724	707	634	743
			782	642	612	612
			48,3	634	685	454




рис. 1.8.




рис. 1.9.

ельных расходов азота (в среднем 0,1 кг/т).

В Новосибирском ИИИ проведены исследования обрабатываемости различных материалов при сухом и электрическом шлифовании [26]. Результаты обработки магнитных сплавов НИИ24, НДСБТ и др. методом шлифования кругом АСП125/100 МР-Мод с удельным давлением 1 кг/см<sup>2</sup> приведены на рис. 1.10.

При сухом шлифовании наблюдается значительная разница в обработке различных материалов. Чем выше обрабатываемость обладают магнитные сплавы. Съем сплава НДК55Т5 при  $V = 22$  м/сек достигает первого 1,5 мм/мин.см<sup>2</sup> или в 207 раз ниже, чем съем чугуна, в 50 раз выше, чем съем твердого сплава НВ6 и в 7 раз ниже съема сплава НИИ24.

Электрическое шлифование позволяет значительно интенсифицировать съем материалов, причем возрастание происходит пропорционально и обрабатываемость верхних сплавов практически пропорциональна обрабатываемости твердого сплава НВ6.

Данные по обработке исследуемых материалов при  $V = 22$  м/сек приведены в табл. 1.6., которая наглядно иллюстрирует значительную зависимость электрического шлифования от обрабатываемых материалов.

Сравнительные технико-экономические показатели различных технологических схем обычных и комбинированных способов обработки верхних сплавов приведены в табл. 1.6.

Анализируя данные, приведенные в табл. 1.6., следует отметить, что наилучшие технико-экономические показатели имеет электро-химико-механическая размывная обработка и поэтому основное направление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ должно быть уделено новым способам обработки.




Рис. 1.10.

ТАБ. 1.6.

Обрабатываемый материал	Черновое обработка ние кг/см <sup>2</sup>	Увеличение чg. съема по сравнению с предыдущим обработанным об. в число раз	Черновой съем мм <sup>3</sup> /мин·см <sup>2</sup>	Съем приходящийся на 1л-сущ. процес% /%	Черновой расход ол. ма- з. зол. мг/г	Черновая про- извод. избог. мм <sup>3</sup> /мин·см <sup>2</sup>	Увеличен. чg. произв. водит. по сравне- нию с предыдущим обработ. в число раз	Чистота поверхности
								Rz мк класс
ЮНДК35Т5	5	184	276	99,5	—	—	—	— 9
ЮНДК24	5	30	304	97	0,74	636	10	1,4 9
Сталь 48	10	11,3	340	91	0,55	815	4,1	1,5 9
ЭК4376	20	4,8	124	79	1,38	306	4,8	1,1 9
BK8	15	2,7	458	62	0,36	670	1,7	1,5 9
Сталь 20	5	2,5	262	60	—	—	—	6,2 7
C415-32	10	1,4	538	30	0,54	903	1,1	5,6 7

### 1.6.2 Обрабатываемость твердого сплава

Твердые сплавы применяются в поись линии как материалы резу-  
неструментов. Их физико-механические свойства приведены в табл. 17.

2/.

Таблица 17.

Твердые сплавы	Твердость НРД	Микро- тврдость Н кг/мм <sup>2</sup>	Красно- тврдость ОС	Предел прочности	
		кг/мм <sup>2</sup>	ОС	при изгибе кг/мм <sup>2</sup>	при статии кг/мм <sup>2</sup>
Вольфрамо-кобальто-	87-90	1400-1800	800	100-155	300-350
вано-вольфрамо-	87-92	1400-1800	850-950	90-150	350-400

Режущие инструменты имеют чисто с радиальные приватические  
ны, поэтому алмазное точение можно применять только в отдельных  
участках. Единственный метод обработки является шлифование твердого  
сплава. Но так как микротврдость карбода вольфрама довольно высокая,  
шлифовальные круги из электрокорунда быстро изнашиваются и теряют  
有用的 свойства. Температура в зоне резания при этом высокая и обра-  
щается микротрещины в твердом сплаве. С применением алмазных кругов  
изменяется температура в зоне резания и из-за отсутствия микротрещин  
тврдосплавного инструмента повышается в 1,5-2 раза. Поэтому  
алмазная заточка твердосплавного инструмента нашла широкое применение.

Существуют многие исследования в области алмазного шлифования  
твердого сплава. Галицкий В.Н. и Шуровский В.А. /8/ исследовали влияние  
различных металлических связок на обрабатываемость твердого сплава  
Б при плоском шлифовании кругов АПП и Т15К6 кругом  
жесткости СОЖ применяли ЗБ соловый раствор. (рис. 1.11.)




рис. 1.11.




рис. 1.12.

Круги АЧК на связках Н1, Н15, НК, ЕС1, ЕС6 даже при минимальной производительности шлифования (3,0 мм<sup>2</sup>/мин) обладают высокой работоспособностью и быстро засаливаются. Наиболее высокой работоспособностью на всех исследуемых режимах обладают пруты АЧК из связках НО13 и Н, у которых удельный расход сплавов в зависимости от заданной производительности не превышает 2-5 гр/см<sup>2</sup>. Связки НО13 в НВI (основа никелий-алюминий-никель) работают в режиме с перегревом.

Для обработки твердых сплавов в условиях плоского шлифования предложены круги рекомендуют применять алмазные круги на связках Н1 и НВI (основа никель-алюминий-никель). Круги на связках Н1, Н15, НС2, Н (основа никель-олово) склонны к засаливанию и применять их целесообразно, (рис. 1.12.)

#### 1.6.3 Обработка сталью

Сталь обрабатывается всеми методами, которые известны для обработки материалов. Но закаленная сталь обрабатывается только шлифованием или алмазным точением. Для шлифования стали широко применяют круги из корунда, электрокорунда, борода и ромбита и др. износостойких материалов. Твердость абразивного материала достаточно высокая по сравнению со сталью. Использование этих кругов в сравнении с алмазами, довольно высокий, но т.к. стоимость абразивного круга низкая, это неоправдывает износостойкость обработки. Но когда речьдет о размерной точности обработки, алмазное шлифование имеет большое преимущество.

Уменьшение стоимости алмазных кругов позволило довести применение алмазных кругов при шлифовании закаленных сталей. Заготовы на обработку уменьшаются, в основном, за счет увеличения производительности.

Результаты исследований Вабенко О.А. /3/ при шлифовании быстрорежущей стали Р9 кругом АСМ160/125 №04-1003 показывают, что при из-

изменяя азот для циклов или если восьми эффективно. Продава-  
ется восьмисто в 2 раза и затраты на обработку уменьшаются.

Всеминое значение фактической производительности от расчет-  
восьмисто высокую размерную скорость обработки. (табл. 1.8)

Число восьмий производительность

$$K = \frac{Q_f}{Q_r}$$

$Q_f$  - фактическая производительность

$Q_r$  - расчетная производительность

табл. 1.8

диаметр круга из электротрунда	Круг из электротрунда				Алюминий круг			
	Стоимость круга до правки, руб.	Секунд. производительность, сиб/мин	К	Удельный расход азота, м2/см3	Со знач. производительность, сиб/мин	К		
0,05	20	0,06	0,46	2,7	0,13	0,28		
1	3	0,32	0,46	3,6	0,27	0,28		
2	4	0,20	0,43	5,2	0,50	0,27		
3	3	0,19	0,42	7,9	0,80	0,26		
4	-	-	-	11,0	1,00	0,26		

$V_{\text{пр}}=30$  м/сек,  $V_{\text{изд}}=15$  м/мин,  $S_{\text{пр}}=1$  м/мин, СОЖ - 2% раствор  $\text{NaD}_2$

Л.Л. Сагорда /27/ провел исследование обрабатываемости стальных кругов из алюминия и кубонита на органических и неорганических связках. Результаты испытаний кругов по винилон + кубонит при высокой концентрации стали и чугуна чашечным кругом представлены в табл. 1.9. Если круг из кубонита при шлифовании всех видов сталей с различной площадью контакта круга с изделием (производительность обработки постоянная) имеет весьма отличие показатели удельного расхода, то износ кругов из

Таблица 1.9

Результаты испытаний кругов при шлифовании  
торцом круга закаленных сталей

Характеристика круга	Обраба- тываемый материал	Форма шлифуемо- го слоя	Режимы шлифования			Глубина шлифования мм/мин	Удельный расход абразива мг/г	Мощ- ность шлифо- вания, Вт
			пр и/мин	поп мм/дв. ход	Производи- тельность шт/мин			
И25/100-М04			I	0,05	130	4,0	31,3	1000
И25/100-М04			5	0,07	950	8,0	62,6	1400
И25/100-К19	Р18	6x50	I	0,05	130	0,4	3,1	200
И25/100-К19			I	0,07	190	0,5	3,9	500
И25/100-М04			I	0,05	130	0,3	2,3	400
И25/100-М04			I	0,05	110	1,1	8,6	600
И25/100-М04			5	0,07	780	2,3	18,0	900
И25/100-Б1	ЖК15	5x50	I	0,05	110	0,4	3,1	200
И25/100-Б8			I	0,05	110	1,2	9,4	100
И25/100-М04			I	0,05	110	0,2	1,5	200
И25/100-М04			I	0,02	-	-	-	-
И25/100-Б1	Сталь 40Х	15x50	I	0,02	130	0,4	3,1	600
И25/100-М04			I	0,02	130	0,4	3,1	600
И25/100-Б8			I	0,02	130	1,8	4,0	300
И25/100-М04			I	0,02	130	0,2	1,5	250
И25/100-М04	СЧ18-36	15x50	I	0,02	130	0,3	2,3	250
И25/100-Б1			I	0,02	130	0,3	2,3	200

механических свойств существенно возрастает с увеличением диаметра круга с деталью, повышение производительности и снижение теплопроводности обрабатываемого металла. Так, при обработке стали РВЗ на машинах расход сильных кругов в 2-4 раза выше, чем при обработке стали МЛ15.

Плавание кругов из кубонита с изменяющимся диаметром при обработке с оксидацией интенсивнее, чем плавание кругов из магнезиарованного кубонита.

На фиг. 208 изображены схемы 40х сильных кругов из сплава №4 высоковольтные и постепенно дробленые обработки отсутствуют.

### Ничего

## 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛМАНО-БЮРГЕРСКОГО И СОВАКИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ

### 2.1. ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ. Цель и задачи исследования

Механический образ труда по обработке различных материалов сегодня является трудоемким и поэтому возникают новые материалы с улучшенными прочностными свойствами. Красное море ведет свою историю из-за недостатка обработки, потому, что обработка новых методов не обеспечивает высокую производительность, а иногда и это не возможно их применять. Частное время обработки деталей по различным сплавам или первичного сплава часто составляет 10-15 мин., из-за значительного простоя и малой производительности. Поэтому в будущем можно выбрать другие пути:

1 - интенсификация обработки, 2 - экспонометрический метод обработки.

Экспонометрия связана с большим капитальным затратами на новое оборудование, садочную землю и т.д. В то же время применение новых высокопроизводительных методов может повысить производитель-

тель труда в 2-Ю раз. Капитальные затраты значительно ниже в сравнении с экстенсификацией производства.

Магнитные сплавы, твердые сплавы и закаленные стали обрабатываются в промышленности в основном абразивным шлифованием.

Производство статических алмазов позволило применить алмазные при, что повысила производительность труда. При обработке твердых сплавов и магнитотвенных материалов.

Применение алмазных кругов не требует дополнительных капитальных затрат. Но алмазное шлифование имеет ряд недостатков:

1. Высокая трудоемкость из-за необходимости снятия всего припуска только шлифованием и низкая производительность обработки.

2. Высокий расход шлифовальных кругов, включая алмазные круги на органической связке, где удержание алмазных зерен происходит только за счет механического заклинивания. Применение кругов на металлических связках затруднено, так как эти круги не имеют свойства самовзатачивания.

3. Большой процент брака из-за сколов, выкрашивания кромок, пригоров и других поверхностных дефектов.

В настоящее время определилась тенденция применения методов обработки с введением в зону резания электрического тока.

Методы дают возможность применить алмазные круги на металлических связках. Электрохимическое шлифование значительно уменьшает расход алмазов, но повышение производительности обработки, по сравнению с алмазным шлифованием, незначительно. Применение электролитов требует создания специального оборудования.

На кафедре резания материалов ХИИ им. В.И. Ленина разработан высокоеффективный метод интенсификации процесса шлифования за счет введения в зону резания высокочастотного импульсного тока. Исследова-

, проведенные на кафедре, показали, что введение в зону разогрева приводного тока позволяет значительно интенсифицировать процесс обработки в результате электроэррозионного предразрушения поверхности круга, за счет удаления продуктов засаливания.

Данная работа состоит из двух частей.

В первой части сравнивались различные способы интенсификации процесса алмазно-абразивной обработки за счет введения в зону разогрева электрического тока - импульсного и выпрямленного.

Процессы оценивались при шлифовании закаленной стали 4Х15, чугунного сплава ВК15 и магнитотвердого материала МДК24Г2.

Целью данной части работы является выбор наиболее производительного способа шлифования для каждого материала.

Во второй части исследовалось алмазно-искровое шлифование кругов на различных связках при шлифовании тех же материалов.

Целью данной части работы является определение оптимальной связки каждого из исследуемых материалов и определение электрических режимов обработки при необходимости получения максимального съема.

Работа кругов оценивалась по производительности шлифования, пыльному расходу алмаза и шероховатости обработанной поверхности.

В качестве критерия оценки работы кругов принята удельная себестоимость обработки.

*б/е ч/до*

## 2.2. Методика проведения исследований

### 2.2.1. Оборудование для проведения исследования

Эксперименты проводились на модернизированном внутршилифовальном станке мод. ЗА227 (рис. 2.1 и 2.2). Модернизация станка заключалась в изолировании дуги и шлифовального круга от корпуса с обрыванием токоотвода от источника технологического тока.




Рис.2.1

Не видо




Рис. 2.2 1



Рис. 2.3 2

Шлифовальный шпиндель изолируется от испуска посредством двух изолитовых втулок. Деталь с патроном изолируется от шпинделей зажим путем замены чугунной пластины текстолитовой. Подвод тока проходящемуся кругу и изделия производится при помощи щетки, токоизводящей шине 2, токосъемного кольца и специального штива 1. Токосъемное кольцо изолируется от шпинделей текстолитовой втулкой.

Основные данные станка ЗА227

Диаметр шлифуемого отверстия	= 20-400 мм
Наибольшая длина шлифования	= 125 мм
Наибольшее перемещение бабки и изделия (поперечное) от руки, механическое	= 150 мм 0,9 мм
Диаметр шлифовального круга	= 20-480 мм
Наибольшая износ шлифовального круга	- 50 мм
Число оборотов изделия	= 180-1200 об/мин
Скорость стола	= 0,4-5 м/мин
Поперечная подача изделия	= 0,05-1,2 мм/мин
Скорость круга	= 1200 об/мин.

Нес  
надо

Источники технологического тока:

В качестве источников технологического тока использованы  
высокочастотный генератор ВГ-3В (рис.2.3) и выпрямитель электриче-  
ского тока ВАКР 650/12 (рис.2.4).

Характеристика генератора ВГ-3В

Частота унитонических импульсов	= 8 кГц и 22 кГц
Амплитудный ток	= до 2 а
Импульсный ток	= до 25 а
Число нагрузок	= 2
Скорость	= 1,5-2

не  
над

напряжение питающей сети	- 380 в
частота питающего тока	- 50 Гц
максимальное напряжение	- 40+50 в

#### Характеристика выпрямителей ВАКР 630/12

напряжение питающей сети	- 380 в	не меньше
частота питающего тока	- 50 Гц	
минимальное выпрямление напряжения	- 6 и 2 в	
номинальное " "	- 12 и 6 в	
минимальный выпрямленный ток	- 5 а	
номинальный " "	- 630 а	

#### Базовые круги (рис.2.5 и рис.2.6)

1. АПП25х10х3 АСВ125/100 Н1-100%
2. " АСР125/100 Б1-100%
3. ПН25х20 3540 СМ1 К
4. АПП40х10х3 АСК400/315 Н1-100%
5. " " Н03-100%
6. " " Н3-100%
7. " " Н12-100%
8. " " АСВ250/200 Н1-100%


#### Обрабатываемые материалы

Обрабатывались детали из стали ШХ15, твердого сплава ВК15  
и кобальтового сплава ВИЦК35Т5 и ВИЦК24Т3 (рис.2.7 и 2.8).

#### 2.2. Контрольно-измерительные приборы

Микрометр 0-25 и 25-50 с ценой деления 0,01 мм - для измерения  
диаметра канюса круга (рис.2.9).

Стрижас-индикатор с ценой деления 0,01 мм - для определения сечения  
металла (рис.2.9).



3  
FIG. 2.4



4  
FIG. 2.5



5  
FIG. 2.6




Рис. 2.7

На рис.



Рис. 2.8

инструментальный микроскоп - для изучения состояния рабочей поверхности круга (рис.2.11)

Фотоаппарат "Зенит"

Кругомер - для определения формы поверхности круга (рис.2.12).

Профилограф-профилометр ВСИ Колибр - для измерения износостойкости обработанной поверхности (рис.2.13).

#### Условия проведения эксперимента

Постоянные параметры:

скорость шлифовального круга  $V_{\text{кр}} = 20 \text{ м/сек.}$

скорость вращения детали  $V_{\text{дет}} = 50 \text{ м/мин}$

продольная подача  $S_{\text{прод}} = 3 \text{ м/мин}$

СОЖ - 3%-ный содовый раствор

частота импульсов генератора ВГ-3В  $f = 22 \text{ кГц.}$

#### Меняющиеся параметры:

оперечная подача  $S_{\text{опер}} = 0,05; 0,075; 0,1; 0,15 \text{ мм/мин}$

импульсный ток генератора ВГ-3В  $J_u = 0,45 \text{ а}$

напряжение генератора ВАИГ  $U = 0,16 \text{ в.}$

#### 2.3. Определение производительности обработки и удельного расхода резца

При проведении опытов проводился линейный износ круга зерна металла.

Объем снимаемого слоя определялся по формуле

$$V = \frac{\pi}{4} \ell (D^2 - d^2)$$

$D$  и  $d$  - диаметр образца до и после обработки в мм.

$\ell$  - длина образца в мм.

то записать

$$V = \frac{\pi}{4} \ell (D-d)(D+d) \quad (\text{ум3})$$




Рис.2.9



Рис.2.10




Рис.2.11

не видо



Рис.2.12

$$d = \Delta d ; D + d \approx 2d ; V = \frac{\pi}{2} \ell \Delta d d \quad (\text{мм}^3)$$

Производительность обработки определяется по формуле

$$Q = \frac{V}{t} \quad (\text{мм}^3/\text{мин})$$

$t$  - время опыта в минутах.

Удельный расход алмазов

$$q = \frac{\frac{\pi}{4} B (D_k^2 - d_k^2) \cdot \beta}{Q_y} \quad \text{мг/г}$$

$D_k$  и  $d_k$  - диаметр круга до и после обработки в мм,

$B$  - ширина алмазного круга в мм,

$\beta$  - коэффициент, учитывающий количество алмазов, находящихся в 1 см<sup>3</sup> рабочей поверхности круга (при 100% концентрации 0,878 см<sup>2</sup>/мм<sup>3</sup>),

$Q_y$  - вес обрабатываемого материала в г.

$$Q_y = V \gamma_m \cdot 10^{-3}$$

$\gamma_m$  - удельный вес обрабатываемого материала в г/см<sup>3</sup>.

$$\text{ДНДК35Т5} = 7,3 \text{ г/см}^3$$

$$\text{ВК15} = 13,8 \text{ г/см}^3$$

$$\text{ВХ15} = 7,85 \text{ г/см}^3$$

или

$$q = \frac{\pi B (D_k - d_k) (D_k + d_k) \cdot \beta}{4 Q_y} \quad \text{мг/г}$$

$d_k = \Delta_{\text{ср}}$  - линейный износ круга в мм.

$D_k + d_k \approx 2d_k$  - так как диаметр износа одинаков

$$q = \frac{\pi B \Delta_{\text{ср}} d_k \cdot \beta}{2 Q_y} \quad \text{мг/г}$$

### 2.3. Выбор наиболее производительного способа обработки

#### 2.3.1. Сравнение различных способов интенсификации процесса алмазно-абразивной обработки

В области финишных методов обработки, где основное место занимает шлифование, наиболее широкое распространение получили комбинированные методы, основанные на введении в зону резания электрического тока. Применение комбинированных методов, как правило, значительно повышает производительность и точность обработки, увеличивает стойкость инструмента и обеспечивает высокое качество обработки по сравнению с отдельными составляющими способа.

Исследовались следующие способы интенсификации процесса алмазно-абразивной обработки:

Введение в зону резания выпрямленного тока прямой полярности ("+" деталь, "-" круг).

Введение выпрямленного тока обратной полярности ("+" круг, "-" деталь).


Введение высокочастотного импульсного тока.

Исследовались все три способа интенсификации процесса алмазно-шлифования при обработке стали ИК15, твердого сплава ВК15 и магнитовяжущего материала ЮНЦК24Т2.

Для выявления преимущества интенсифицированных способов обработки были проведены опыты при обычном шлифовании абразивными и алмазными кругами (рис.2.15).

Все эксперименты проводились при одинаковых механических режимах.

Самый низкий съем оказался у абразивных кругов и алмазных кругов на органической связке при шлифовании всех исследуемых материалов.



Бездение в зону резания электрического тока убедительно показывает преимущество интенсивизированного способов обработки. Однако при шлифовании стали 0Х15 более производительным оказался процесс алмазно-искрового шлифования с импульсным током. При шлифовании же сталей ВК15 и ЮЦК24Т2, при данных механических режимах обработки, шлифование с выпрямленным током обратной полярности ("+" - круг) и высокочастотным импульсным током занимает конкуртирующее положение.

Шлифование с использованием тока прямой полярности ("+" - деталь) в обработке всех исследуемых материалов оказалось менее приемлемым.

График (рис.2.14) характеризует процесс шлифования сплава Н35Т5 с выпрямленным током при прямой и обратной полярности.

Для обеспечения одинакового состояния рабочей поверхности инструмента, перед проведением опытов, алмазный круг подвергался правке обратной полярностью тока.

Шлифование с прямой полярностью тока сопровождается потерей алмазного кругом режущей способности вследствие затупления зерен и залипания рабочей поверхности.

При алмазно-искровом шлифовании с обратной полярностью тока износный контакт связки круга с обрабатываемой поверхностью отсутствует из-за выгорания отходов шлифования, налипающих на связку и алмазные зерна. Съем металла стабилен в результате поддержания электрическим током зазора между зернами алмазных зерен и поверхностью круга.

Кроме того, при шлифовании с прямой полярностью тока имеет место повышенный расход алмазов.

Таким образом, выявлено преимущество шлифования с обратной полярностью тока. Наряду с высоким и стабильным съемом металла, процесс сопровождается более низким удельным расходом алмазов.

Дальнейшие исследования проводили при более высоких значениях зернистой подачи.

На рис. 2.15 показан график, характеризующий процесс шлифования извести ИИДК24Т2 при различных способах обработки.

Обычное шлифование кругами на металлической связке, даже после электророзационной правки, характеризуется быстрой потерей рабочих зерен круга из-за интенсивного засаливания рабочей поверхности. Через 6-8 минут работы резание практически прекращается.

Интенсивное засаливание является результатом адгезионного засаливания при контакте алмазных зерен и связки круга с обрабатываемым материалом.

Алмазные круги на органической связке оказались также непригодны из-за очень низкой производительности и, практически, разрушения кругов.

Шлифование абразивными кругами приводит к высокому износу кругов при низкой производительности.

При  $S_{\text{под}}=0,1 \text{ м}^2/\text{мин}$ , где шлифование алмазными кругами практически невозможно, наиболее очевидна эффективность применения электрического тока.

Введение в зону резания высокочастотного импульсного тока или постоянного тока обратной полярности позволило значительно интенсифицировать процесс шлифования алмазными кругами на металлической связке.

Производительность алмазно-искрового шлифования магнитоведного извести ИИДК25Т2 в 2,5-3 раза выше абразивного при значительном (в 8 раз) уменьшении износа шлифовальных кругов.

При оценке любого технологического процесса механической обработки ставится цель получения максимальной производительности с обеспечением необходимого качества обработанной поверхности.

ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ




Рис. 2.15

Условия обработки:  
круг АПП 25×10×3, обрабатываемый материал: ЮНДК24Т2,  
 $v_{ap}=20\text{ мм/мин}$ ,  $v_{dem}=50\text{ мм/мин}$ ,  $b_{шл}=3\text{ мм}$ ,  $b_{дем}=0,1\text{ мм/мин}$   
СОЖ-3% содовый раствор

Обработка	Способ	Причины, вызывающие замедление процесса
Шлифование	ЭБ 40 СМ 1	затупление алмазных зерен
	АСВ 125/100 М1-100	затупление алмазных зерен
Алмазно-искровое	У-125	затупление алмазных зерен
	У-0	затупление алмазных зерен
Алмазно-искровое с импульсным током	У-40а	затупление алмазных зерен
	АСВ 125/100 Б1-100	затупление алмазных зерен
Алмазное	АСР 125/100 М1-100	затупление алмазных зерен
	АСР 125/100 Б1-100	затупление алмазных зерен

ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ  
РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ




Рис. 2.16

Условия обработки: круг АПП 25×10×3,  $v_{ap}=20\text{ мм/мин}$ ,  $v_{dem}=50\text{ мм/мин}$ ,

$b_{шл}=3\text{ мм}$ , СОЖ-3% содовый раствор

Условные обозначения:

- ▨ (алмазно-искровое) с импульсным током  $f=22\text{ кГц}$
- ▨ (АСВ 125/100 М1-100) с выпрямленным током
- ▨ алмазное шлифование (АСР 125/100 Б1-100)
- абразивное шлифование (ЭБ 40 СМ 1)

Обработка	Способ	Причины, вызывающие замедление процесса
Шлифование	ЭБ 40 СМ 1	затупление алмазных зерен
	АСВ 125/100 М1-100	затупление алмазных зерен
Алмазно-искровое	У-125	затупление алмазных зерен
	У-0	затупление алмазных зерен
Алмазно-искровое с импульсным током	У-40а	затупление алмазных зерен
	АСВ 125/100 Б1-100	затупление алмазных зерен
Алмазное	АСР 125/100 М1-100	затупление алмазных зерен
	АСР 125/100 Б1-100	затупление алмазных зерен

70

На рис.2.16 показана сравнительная диаграмма обрабатываемости ШХ15, твердого сплава ВК15 и магнитотвердого сплава ФНДК25Т2 различными способами при достижении максимальной производительности съема верхностью 125/100.

Процессы оценивались по производительности обработки и износостойкости кругов.

Наиболее высокий съем всех исследуемых материалов при самом малом износе инструмента получен при алмазно-искровом шлифовании с значительным предпочтением высокочастотному импульсному току.

Алмазно-искровая обработка обеспечивает, в сравнении с абразивной обработкой, повышение съема металла в 2-3 раза только за счет снижения глубины резания в 1,5-2 раза.

Диспропорция в значениях глубины шлифования и съема металла объясняется высокой стойкостью алмазных кругов на металлических связках в сравнении с абразивными кругами на керамических связках.

Съем металла при алмазно-искровом шлифовании исключительно стабилен во времени, резание происходит очень спокойно. Придуги, трещины, сколов кромок и вырывов с поверхности при алмазно-искровом шлифовании не наблюдалось.

Данные рентгеноструктурного анализа показали, что с введением в зону резания электрического тока процесс шлифования протекает с меньшей напряженностью.

При алмазно-искровом шлифовании в поверхностном слое детали возникают сжимающие напряжения. Это свидетельствует о том, что механическое резание происходит без значительных пластических деформаций и малой теплонапряженностью процесса.

При абразивном шлифовании возникают растягивающие напряжения и, следствие теплонапряженности процесса, сколы, приколы и трещины.

### 2.3.2. Выбор электрических режимов алмазно-искрового шлифования

Основными электрическими параметрами алмазно-искрового шлифования являются:

в высокочастотном импульсном токе - частота, длительность импульса и величина тока;

в постоянном токе - плотность тока и напряжение.

На рис. 2.17 показано влияние электрических режимов алмазно-искрового шлифования на магнитного слоя материала ЮНДК24Т2 при работе от высокочастотного генератора умполярных импульсов ВГ-3В и выпрямителя ВАКГ 630/12.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  
АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ




Рис. 2.17 11

При работе от генератора ВГ-3В варьировали величиной тока короткозамыкания  $J_{кз}$ , а при работе от выпрямителя - рабочим напря-

ен И раб. в.

Данные, определяющие процесс резания, выносили исходя из работы алмазного круга в течение 15 минут без необходимости правки круга.

На рисунке пунктирными линиями показано условные данные оце-  
ните изучение процесса обработки, так как при этих режимах через  
2 минута резание практически прекращается.

При работе от выпрямителя резание возможно только при напряже-  
нии в, но и в этом случае наблюдается потеря режущих свойств ал-  
мазного круга с течением времени. Сила тока падает, энергии электри-  
ческих зарядов недостаточно для удаления стружки, накапливающей на ре-  
зце поверхность круга.

Увеличение рабочего напряжения до 12-14 в позволяет значитель-  
но увеличить производительность шлифования. Величины электрической  
энергии достаточно для поддержания необходимого зазора между верши-  
нами алмазных зерен и поверхностью связки круга. Резание металла про-  
ходит спокойно, с низким удельным расходом симаза и не вызывает  
необходимости периодической правки круга.

Дальнейшее повышение напряжения вызывает значительное электро-  
механическое разрушение круга, что, одновременно, снижает производи-  
тельность обработки.

Аналогичный характер влияния электрических режимов проявляется  
при работе от высокочастотного генератора ВГ-3В.

Высокий уровень съема симаза возможен только при  $J_{k.z.} = 30 \text{--} 35 \text{ а.}$   
Повышение энергии электрических импульсов также влечет за собой  
значительное разрушение связки алмазного круга, что приводит к сни-  
жению производительности шлифования.

График позволяет выбрать электрические режимы алмазно-искрово-

шлифования магнитного сплава ВНЦК24Т2 при  $S_{\text{НОП}}=0,1 \text{ мм}/\text{мин}$  при  
сравнении кругов АСВ125/100 и  $\mu=100\%$ .

При работе с выпрямленным током рабочее напряжение должно быть  
в пределах 12-14 в., при работе от генератора ВГ-3В ( $f=22 \text{ кГц}$ ) ток  
электрического замыкания должен соответствовать 30-35 а.

Выбор электрических режимов алмазно-искрового шлифования опре-  
деляется характеристикой алмазного круга и механическими режимами  
работы.

Оптимальность электрических режимов сводится к необходимости  
поддержания равенства линейных скоростей разрушения связи круга и  
искаса алмазных зерен, что обеспечивает постоянный зазор между по-  
лостью связи круга и детали.

При работе с высокочастотным импульсным током диапазон опти-  
мальной энергии электрического тока более узкий, из-за более сильного  
влияния действия электрических разрядов высокочастотного тока.

### 2.3.3. Алмазно-искровое шлифование при использовании различных источников технологического тока

Сравнивался процесс алмазно-искрового шлифования от следующих ис-  
точников технологического тока:

ламповый генератор высокочастотных импульсных импульсов,  $f=22 \text{ кГц}$ ,  
электромагнитный индукторный генератор МГИ-15,  $f=3 \text{ кГц}$ ,  
электромагнитный индукторный генератор МГИ,  $f=0,4 \text{ кГц}$ ,  
выпрямитель электрического тока ВАКГ 630/12.

Процесс оценивался по производительности шлифования, удельному  
ходу алмаза и шероховатости обработанной поверхности (рис. 2.18).

Наиболее высокий и стабильный съем металла получен при исполь-  
зации генератора ВГ-3В и выпрямителя ВАКГ 630/12.

АЛМАЗНО-ИСКРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТОКА




Рис.2.16-12

Самая низкая производительность обработки оказалась при работе генератора ИГИ. Съем сплава от ИГИ-15 занимает промежуточное положение.

Шероховатость обработанной поверхности при работе от всех генераторов соответствовала  $\nabla 7$ . На шероховатость поверхности различающихся импульсах не сказывается. Шероховатость определяется характеристикой алмазного круга.

Самый высокий износ алмазных кругов наблюдался при использовании генератора ИГИ-15, очень низкий съем металла был при работе от генератора МГИ, поэтому рекомендовать машины генераторы для алмазно-искрового шлифования нельзя.

Самый низкий удельный расход алмаза оказался при работе от генератора VG-3B. При равнозначной производительности обработки с генератором

■ ВГ-3В при работе от выпрямителя ВАКГ630/12 удельный расход магнезия несколько выше, но эта разница незначительная. Поэтому для алмазно-искрового шлифования можно рекомендовать генератор ВГ-3В и выпрямитель ВАКГ630/12.

#### 2.3.4. Влияние различных факторов на шероховатость обработанной поверхности

При исследовании шероховатости обработанной поверхности определяли влияние зернистости алмазного круга, электрических и механических режимов обработки (рис.2.19).

Установлено, что введение в зону резания импульсного электрического тока практически не влияет на шероховатость обработки. Чистота обработанной поверхности определяется характеристикой алмазного инструмента и, в основном, зернистостью круга.


Для получения более низкой шероховатости необходимо провести 5 выжакивающих прохода. Шлифование врезанием ( $S_{\text{прод}}=0$ ) ухудшает шероховатость обработки в среднем на 1-2 разряда.

#### 2.4. Алмазно-искровое шлифование кругами на различных связках



Новый процесс шлифования - алмазно-искровое шлифование с введением в зону резания электрического тока предъявляет к связке круга особые требования. Как показано в обзорной части, закрепление алмазных зерен в связке должно быть максимально. Поэтому испытывали алмазные круги с разными составами связки на их работоспособность при алмазно-искровом шлифовании стали МХ15, твердого сплава ВК15 и магниевого сплава ЮНДК35Т5.

Выбрали алмазные круги на связках М3, МЖ, МОЗ и МП2. Круги на

## ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТКИ



Условия обработки: круг АП 250×16×5 АСВ М1-100;  
обрабатываемый материал ЮНДК 24Т2;  $v_{kp}=30$  %/сек;  $v_{бем}=20$  %/мин;  
 $S_{нан}=0,1$  м/мин;  $S_{праo}=1$  м/мин;  $T=2$  мин; СОЖ-3% содовый раствор;  
Импульсный генератор ШГИ 40/440,  $f=220$  кгц,  $q=2$



Условия обработки:  
круг АП 40×10×3 АСК 400/315 МЖ-100,  
обрабатываемый материал ШХ 15;  
 $v_{kp}=20$  %/сек;  $v_{бем}=50$  %/мин;  $S_{праo}=3$  м/мин;  $T=5$  мин,  
СОЖ-3% содовый раствор;  
Импульсный генератор ВГ-3В,  $f=22$  кгц

Документ	Рукопись	Файл документа	Приложение	Печать
Макет	Макет-33			
Листы	Лист 1 из 1			
Страницы	Страница 1 из 1			
Листы	Лист 1 из 1			
Страницы	Страница 1 из 1			
Листы	Лист 1 из 1			
Страницы	Страница 1 из 1			

Рис. 2.19

73

зах М3, МЖ и МОЗ применяются для шлифования природных камней  
должны обладать высокой износостойкостью.

Несмотря на более низкие, по сравнению с М1, значения твердо-  
сти, прочностные свойства связки М3 выше примерно на 20%. Отличитель-  
ной особенностью этой связки являются ее самые высокие, среди всех  
металлических связок, значения показателей пластичности.

Связки МЖ на железной основе значительно превосходят по проч-  
ности и твердости две предыдущие, но более хрупкая, чем М3. Самыми  
высокими прочностными показателями характеризуется связка МОЗ на  
шарнировой основе, причем по своей пластичности она приближается  
к связке М3.

Алмазный круг на пористой связке МП2 (основа - медь-олово с  
шариками 5-10% титана) изготавливается в вакууме.

В круге существует сильная адгезионная связь между алмазами  
связкой и алмазные зерна удерживаются в связке не только за счет  
манического закрепления.

Использовались алмазные круги с высокопрочными алмазами типа  
з верности 400/315 и концентрацией алмазов 100%. Крупнозерни-  
е круги позволяют получить высокую производительность обработки.


На рис. 2.20, 2.21, 2.22 представлены результаты обработки  
 стали ШХ15, твердого сплава ВК15 и магнитного сплава ЮНДК35Т5 круга-  
 на связках МЖ, М3, МОЗ и МП2 без введения в зону резания электри-  
 ческого тока.

При шлифовании без тока происходит быстрое засаливание рабочей  
 поверхности круга и через 9-15 минут работы резание практически  
 прекращается.

Удельный расход алмазов изменяется по времени шлифования в за-  
висимости от износостойкости связки круга и изменения производитель-

ности


ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ  
СТАЛИ ША в КРУГАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ  
СВЯЗКАХ



Условия обработки:  
 Круг АПП 40x10x3 АСК 400/315 100% после  
 центрироцационной прополки; СУК-3% обработка маслом  
 ван. 20, 100 мин, скорость 3 м/мин, угол 20°, высота 50 мкм

Рис. 2.20


ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ  
ИВЕРИОГИ СПЛАВА ВК 15 КРУГАМИ  
НА РАЗЛИЧНЫХ СВЯЗКАХ



Условия обработки:  
 круг АПП 40x10x3 АСК 400/315 100% после  
 центрироцационной прополки СУК-3% с водой раствор  
 $s_{\text{шпн}} = 0.075 \text{ мм/мин}$ ,  $v = 100 \times 3 \text{ м/мин}$ , угол 20°, высота 50 мкм

Рис. 2.21

ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ  
МАГНИТНОГО СПЛАВА ТОНДК 35Та КРУГАМИ  
НА РАЗЛИЧНЫХ СВЯЗКАХ



Условия обработки:  
 круг АПП 40x10x3 АСК 400/315 100% после  
 центрироцационной прополки СУК-3% с водой раствор  
 $s_{\text{шпн}} = 0.075 \text{ мм/мин}$ ,  $v = 100 \times 3 \text{ м/мин}$ , угол 20°, высота 50 мкм

Рис. 2.22

не надо

ти. Расход алмазов на связках МХ и МОЗ уменьшается со временем и удельный расход возрастает за счет сильного уменьшения производительности. Когда на поверхности круга зерна износились связка круга начинает касаться обрабатываемого материала и происходит засаливание круга.

При более мягких связках, как М3 и МП2, увеличивается даже удельный расход алмазов, когда производительность незначительно уменьшается. Связка этих кругов разрушается и при касании с обрабатываемым материалом кругами на связке М3 невозможно обрабатывать твердые сплавы, так как круг в течение 2-3 мин засаливается даже при низких механических режимах.


При работе без тока все эти круги показывают низкую работоспособность и практически их невозможно применять для обработки машиностроительных материалов.

Введение электрического тока в зону резания дает возможность лучше использовать режущие способности алмазного круга. В течение 74, 75, 76 минут работы получен стабильный съем материала (рис. 2.23, 2.24, 2.25).

Алмазный круг на связке МП2 показывает самые хорошие результаты при обработке стали 4Х15 и магнитного сплава ЮНДК35Т5. Производительность обработки магнитного сплава ЮНДК35Т5 у всех кругов почти одна, но удельный расход различный. Адгезионная связь алмазных зерен связки МП2 уменьшает количество зерен, которые вырываются во время обработки, и это способствует уменьшению удельного расхода алмазов.

При подаче  $s_{\text{под}}=0,5$  мм/мин особенно видно преимущество связки 2. При одинаковой производительности (рис. 2.26) удельный расход круга на связке МП2 в 1,5-2 раза ниже, чем у кругов на других используемых связках.

**ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ  
СТАЛИ ШХ15 КРУГАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ СВЯЗКАХ**




Условия обработки: круг АПП40×10×3ACK400/315-100%;  $v_{kp} = 20 \text{ м/сек}$ ;  $v_{всп} = 50 \text{ % мин}$ ;  
 $S_{шл} = 3 \text{ % мин}$ , СОЖ-3% содовый раствор;  
 Импульсный генератор ВГ-3В,  $f=22 \text{ кгц}$ ,  $I_a = 40 \text{ а}$

Факультет	Группа	Тема диплома	Коэффициент
Машиностроение	МШ-39		

рис. 2.23 74

## ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ ТВЕРДОГО СПЛАВА ВК15 КРУГАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ СВЯЗКАХ



Условия обработки: круг АПП 40×10×3 АСК 400/315 - 100%,  $v_{kp} = 20 \frac{\text{м}}{\text{сек}}$ ,  $v_{\text{спе}} = 50 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$ ,


$s_{\text{прод}} = 3 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ , СОЖ - 3% содовый раствор;

Импульсный генератор ВГ-3В,  $f = 22 \text{ кгц}$ ,  $J_k = 40 \text{ а}$

Документы		Записи		Распоряжения, Указания, Инструкции, Правила и Методики	
Название	Номер	Дата	Номер	Наименование	Номер
Приложение	Номер	Дата	Номер	Наименование	Номер
Приложение	Номер	Дата	Номер	Наименование	Номер
Приложение	Номер	Дата	Номер	Наименование	Номер

Рис. 2-24-75

**ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ  
МАГНИТНОГО СПЛАВА ЮНДК35Т5 КРУГАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ СВЯЗКАХ**



Условия обработки: круг АП 40×10×3 АСК 400/315 -100%;  $v_{kp}=20 \text{ м/сек}$ ;  $v_{dem}=50 \text{ м/мин}$ ;


$S_{non}=3 \text{ мм/мин}$ ; СОЖ-3% содовый раствор;

Импульсный Генератор ВГ-3В,  $f=22 \text{ кгц}$ ,  $J_{kz}=40 \text{ а}$

Факультет	Группа	Число единиц обработки при отработке наименьшего цикла	
		Минимальное	Максимальное
Министерство	МШ-39	1	1
Специальность	1	1	1
Код специальности	1	1	1
Код факультета	1	1	1
Код группы	1	1	1
Код кафедры	1	1	1
Код лаборатории	1	1	1

Рис. 2-25 76

## АЛМАЗНО-ИСКРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КРУГАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ СВЯЗКАХ



Условия обработки: круг АПП 40×10×3 АСК 400/315 -100%;  $V_{kp}=20 \text{ м/сек}$ ;  $V_{vib}=50 \text{ м/мин}$ ,  
 $S_{prod}=3 \text{ м/мин}$ ; СОЖ-3% содовый раствор;  $T_{on}=30 \text{ мин}$ ;

Импульсный генератор ВГ-3В,  $f=22 \text{ кгц}$ ,  $J_{k3}=40a$

Документ		Дата	Наименование документа	
Номер	Название	Место	Составлено	Проверено
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

Рис. 2.26-77

Для обработки твердого сплава ВК15 связка МП2 неприемлема, так как производительность почти в 2 раза ниже номинальной и процесс раза жесткий, хотя удельный расход не выше, чем у кругов на других связках.

Круг на связке М3 не работает при шлифовании твердого сплава ВК15 даже при мягких электрических режимах - круг засаливается в течение 4-6 мин.

Сталь ШХ15 и магнитный сплав ДНДК35Т5 можно обрабатывать кругом на связке М3, но с повышенным расходом алмазов. Это объясняется химическим составом связки М3. В нее входит 5%  $Fe_2O_3$  как добавки и отношение между медью и оловом больше 4, что уменьшает твердость связки.

Алмазные круги на связке М03 имеют высокую работоспособность при обработке всех исследуемых материалов, но на жестких механических режимах в течение 6-15 минут засаливается.


При обработке твердого сплава ВК15 круг на связке М03 превосходит все остальные. Съем материала близкий к номинальному. Удельный расход алмазов у кругов на связке М03 на уровне с кругами на связке 2.

Круги на связках МЖ можно применять для обработки всех 3-х материалов, но при жестких механических режимах возможно обрабатывать только магнитный сплав ДНДК35Т5. Удельный расход алмазов при этом в раза выше, чем у кругов на связке МП2. Обрабатывать твердый сплав кругами на связке МЖ не рекомендуется.

Проводились сравнительные опыты кругами АСВ250/200, М1-100% (с. 2.27, 2.28, 2.29). При обработке стали ШХ15 и твердого сплава ВК15 этот круг обладает высокой работоспособностью.


При шлифовании твердого сплава ВК15 круги на связке М1 оказались

не работ




Чистовая обработка: круг АПП 40x30x3 РСВ 250/200 МН-100.  
Обрабатываемый материал: ШХ15;  $V_{kp}=20 \text{ м/сек}$   
 $V_{дет}=50 \text{ м/мин}$ ;  $S_{шага}=3 \text{ м/мин}$ ; СОЖ-3% чистовой раствор  
генератор БГ-38;  $f=22 \text{ кг/к}$

Рис.2.27



Чистовая обработка: круг АПП 40x10x3 РСВ 250/200, - 1.22  
Обрабатываемый материал ВК15;  $V_{kp}=20 \text{ м/сек}$   
 $V_{дет}=50 \text{ м/мин}$ ;  $S_{шага}=3 \text{ м/мин}$ , 22 кг-сек, обработка в 2...4...12  
шагах по 3 Г-33;  $f=22 \text{ кг/к}$

Рис.2.28



Чистовая обработка: круг АПП 40x10x3 РСВ 250/200, МН-100  
Обрабатываемый материал 10-OK35T5;  $V_{kp}=22 \text{ м/сек}$   
 $V_{дет}=50 \text{ м/мин}$ ;  $S_{шага}=3 \text{ м/мин}$ , 22 кг-сек, обработка в 2...4...12  
шагах по 3 Г-33;  $f=22 \text{ кг/к}$

Рис.2.29

не надо

ими производительными и износостойкими.

Для обработки магнитного сплава ВИДК35Т5 круг на связке М1 имеет повышенный удельный расход ( $5,5 \text{ мг/г}$ ), производительность не выше  $400 \text{ мм}^3/\text{мин}$ , тогда как удельный расход алмазов круга на связке М2 составляет  $2,2 \text{ мг/г}$  при производительности  $650 \text{ мм}^3/\text{мин}$ .

Для шлифования магнитного сплава рекомендуется применять круги на связке М2.

Рис. 2.24 показывает, что для твердого сплава ВК15 существует оптимальная поперечная подача. Дальнейшее увеличение поперечной подачи повышает производительности. Круг при этом засаливается в течение  $+15$  мин.

С повышением поперечной подачи и увеличением производительности всегда повышается удельный расход алмазов, а даже уменьшается. Расстояние между связкой круга и обрабатываемой деталью уменьшается с повышением поперечной подачи достигает контакта связки и детали. Электроэрозионное действие при этом ослабляется на поверхности круга и износ уменьшается.

Проведено фотографирования поверхности алмазного круга после окончания обработки на инструментальном микроскопе и сняты круглогороды алмазного круга. Круглогороды показывают отклонения от формы круга в  $\mu\text{м}$ . Алмазный круг в состоянии поставки имеет незначительное отклонение от формы круга ( $30 \mu\text{м}$ ), но алмазные зерна мало выступают из связки (рис. 3.30). На связке видны следы абразивной правки. После электроэрозионной правки отклонение от формы круга уменьшилось ( $17 \mu\text{м}$ ) и алмазные зерна хорошо выступают из связки круга (рис. 2.31). Такая способность круга очень высокая и электроэрозионный метод обработки алмазного круга превосходит все остальные методы. Правка осуществляется непосредственно обрабатываемой деталью без дополнительного




Fig. 2.30

X<sup>50</sup>








Fig. 2.31



X50

исрособления. Правку необходимо производить при слабых механических режимах ( $S_{\text{поп}} = 0,05$  м/мин) и грубых электрических режимах ( $I_{K3} = 40$  а). Импульсный ток не превышает 6-10 а. Время правки зависит от состояния круга до правки, электроэрозионной стойкости связки и составляет 2-4 ч. При работе без электрического тока круг засаливается в течение 15 минут. После 15 мин работы круга АСН400/315 МЖ-100 поверхность круга становится гладкой, а алмазные зерна вырываются или изнашиваются <sup>20</sup> уровня связки. На рис. 2.32 видны следы трения об обрабатываемую поверхность. Форма круга получается ограниченной и отклонение от формы круга составляет в среднем 57 мкм. После 30 минут работы с импульсным током алмазный круг теряет свою форму. На поверхности образуются "блестящие" "темные" полосы, причем "блестящие" полосы выступают, а "темные" лежат в более глубоких местах (рис. 2.33, 2.34). Состояние круга в углубленных местах очень хорошее. Алмазы выступают из связки, но эти полосы могут вступить в работу, так как они углублены. Выступающие "блестящие" места имеют на поверхности незначительное количество алмазных зерен. Хорошо видны следы засаливания круга.

Круг на более износостойкой связке МЖ (рис. 2.33) в меньшей степени потерял форму круга, чем круг на связке МП2 (рис. 2.34). Это явление объясняется электроэрозионным действием на поверхность алмазного круга. В время работы алмазный круг всегда теряет свою исходную форму, а со временем обработки увеличивается отклонение от формы круга. Зазор между поверхностью детали и связкой круга не одинаков. Места, где зазор меньше, сильнее подвергаются износу, так как глубина резания для этих мест выше. Электроэрозионное действие сильнее там, где зазор меньше, механические действия на этих местах значительно выше и это ухудшает состояние поверхности. Этот процесс идет до касания связки круга обрабатываемым материалом. После этого электроэрозионное действие почти прекращается и электроэрзия действует только на углубленных местах. Отклонение от формы круга при этом повышается.




X 50


20  
PnC.2.32



X50



2/1  
110.2.33







Рис. 2.34

X<sup>50</sup>



## 2.5. Выводы

1. Алмазно-искровое шлифование по технико-экономическим показателям значительно превышает известные способы обработки.
2. Процесс алмазно-искрового шлифования протекает стабильно, что позволяет легко автоматизировать процесс.
3. Процесс алмазно-искрового шлифования позволяет при значительном повышении производительности чистовой обработки постоянных магнитов исключить сколы, вырывы, пригоры и трещины на шлифуемой поверхности.
4. Введение в зону резания электрического тока не ухудшает чистоту обработанной поверхности. Шероховатость обработки определяется в первую очередь характеристикой алмазного круга.
5. Правильный выбор связки алмазного круга существенно влияет на работоспособность кругов и, следовательно, на технико-экономические показатели обработки.
- Для обработки магнитного сплава рекомендуется применять алмазные круги на связке МП2, а для обработки стали ШХ15 и твердого сплава ВК15 – алмазные круги на связке М1.
6. На пониженных механических режимах рекомендуется применять генератор импульсного тока или генератор выпрямленного тока.
- При повышенных механических режимах целесообразно использовать высокочастотный ток.

Литература

Измей

### 3. I. Затраты на научно-исследовательскую работу

Себестоимость научно-исследовательской работы может быть определена по формуле

$$C_{\text{шпр}} = Z_{\text{п}} + N_{\text{с}} + A + C_{\text{м}} + C_{\text{и}} + Z_{\text{ээ}} + O_p$$

где  $Z_{\text{п}}$  - прямая производственная зарплата;

$N_{\text{с}}$  - начисления на соцстрах;

$A$  - затраты на амортизацию приборов и оборудования;

$C_{\text{м}}$  - затраты на материалы;

$C_{\text{и}}$  - затраты на инструмент;

$Z_{\text{ээ}}$  - затраты на электрэнергию;

$O_p$  - общепоститутские расходы.

Учет по статьям налькуации ведется для определения фактической себестоимости каждой работы. При ведении учета по экономическим элементам определяются фактические затраты по всей хозяйственной деятельности научно-исследовательской организации.

#### 3. I. I. Прямая производственная заработная плата

В выполнении данной работы участвовали - руководитель темы, инженер и механик. Данные по этой статье получены на основании отчетных сведений, приводимых в табл. 3. I.

Таблица 3. I.

№ пп	Должность	Месячный оклад в руб.	Кол-во часов в месяц работы	Сумма прямой зарплаты, руб.
1.	Руководитель темы	320	0,1	32
2.	Инженер	120	2	240
3.	Механик	100	3	300
<hr/>				
	Итого:			572

### 3.1.2. Начисление из соптрак.

Эти расходы составляют 7,7% от общего фонда зарплаты

$$H_0 = 0,077 \cdot 572 = 44,2 \text{ руб.}$$

### 3.1.3. Затраты на приборы и оборудование

Эти затраты возмещаются через амортизационные отчисления и определяются по следующей формуле:

$$A = \frac{H_a - C_H - T_{\Phi}}{100 T_{\text{эф}}^r} \text{ (руб)}$$

где  $H_a$  - норма амортизационных отчислений, %;

$C_H$  - первоначальная стоимость, руб;

$T_{\text{эф}}^r$  - эффективный годовой фонд времени работы приборов и оборудования, час;

$T_{\Phi}$  - действительный годовой фонд времени, час.

Общая норма амортизации для станков до 10 т с обработкой инструментом в индивидуальном или серийном производстве составляет 10,7%, а норма амортизации для приборов - 14%.

Эффективный годовой фонд времени при односменном режиме работы

$$T_{\text{эф}}^r = T_H \left( 1 - \frac{Q}{100} \right)$$

где  $T_H$  - номинальный годовой фонд времени,

- потери времени на ПНР

Для станков весом до 3 т -  $Q = 3\%$ , а для приборов -  $Q = 8\%$

$$T_H = (D_P - D_{HP}) \cdot 8$$

где  $D_P = 365$  - число дней в году;

$D_{HP} = 112$  - количество на рабочих дней

$$T_H = (365 - 112) \cdot 8 = 2030$$

$$T_{\text{эф}}^r = 2030 \left( 1 - \frac{8}{100} \right) = 1965 \text{ час.}$$

$$T_{\text{эфар}} = 2030 \left( 1 - \frac{3}{100} \right) = 1865 \text{ час.}$$

Определим первоначальную стоимость и амортизационные отчисления приборов и станка ЗА227.

Внутришникование станок ЗА227

$$O_{\text{пст}} = 6500 \text{ руб.}$$

$$C_{\text{пст}} = I_1 \cdot O_{\text{пст}}.$$

где  $I_1$  - коэффициент транспортных и монтажных работ

$$C_{\text{пст}} = I_1 \cdot O_{\text{пст}} = 1,1 \cdot 6500 = 7150 \text{ руб.}$$

$$A = \frac{10,7 \cdot 7150 \cdot 340}{100 \cdot 1965} = 132 \text{ руб.}$$

Высокочастотный генератор ВГ-3В

Оптовая цена прибора  $O_{\text{ппр}} = 1400 \text{ руб.}$

$$C_{\text{ппр}} = I_1 \cdot O_{\text{ппр}} = 1,1 \cdot 1400 = 1540 \text{ руб.}$$

Амортизационные отчисления

$$A = \frac{I_1 \cdot 1540 \cdot 300}{100 \cdot 1965} = 34,7 \text{ руб.}$$

Выпрямитель ВАКТ

Оптовая цена прибора  $O_{\text{ппр}} = 900 \text{ руб.}$

$$C_{\text{ппр}} = I_1 \cdot O_{\text{ппр}} = 1,1 \cdot 900 = 990 \text{ руб.}$$

Амортизационные отчисления составят

$$A = \frac{I_1 \cdot 990 \cdot 100}{100 \cdot 1965} = 7,5 \text{ руб.}$$

Таблица 3.2

Наименование	Опто- вый цена в рубл.	Парто- начали вост	Н. %	рабочи е в час.	аморти- зацио- нель- ная
1. Внутришниковальный станок ЗА227	6500	7150	10,7	340	132
2. Выпрямитель ВАКТ	900	990	14	100	7,5
3. Высокочастотный генератор ВГ-3В	1400	1540	14	300	34,7
ИТОГО:					174,2

### 3.1.4. Расходы, связанные с приобретением и эксплуатацией кругов

При исследовании использовались абразивные круги, алмазные круги на бакелитовой связке и алмазные круги на металлических связках.

Транспортные расходы считаем по формуле

$$T_p = 0,05 O_{ц}$$

Первоначальная стоимость  $O_{ц} = O_{ц} + T_p$

Все данные приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

№ пп	Характеристика круга	Единица измерения	Стоимость одного круга в руб.	Стоимость в руб.	Стоимость в руб.	Количество кругов	Затраты на круг
1.	ШП30x30 9Б40 СМ <sub>2</sub> Б	-	-	0,30	0,03	2	0,66
2.	АШ25x10x3 АСР125/100 Б1-100%	9	0,15	2,50	0,15	3	7,89
3.	—“ АСВ125/100 Н1-100%	9	0,20	3,50	0,17	6	22,05
4.	АШ40x10x3 АСИ400/315 Н1-100%	15	1,20	21,00	1,05	1	22,05
5.	АШ40x10x3 АСИ400/315 Н3-100%	15	1,20	21,00	1,05	1	22,05
6.	—“ АСИ400/315 Н03-100%	15	1,20	21,00	1,05	1	22,05
7.	—“ АСИ400/315 Нж -100%	15	1,20	21,00	1,05	2	44,10
8.	—“ АСИ400/315 НН2-100%	15	1,20	21,00	1,05	1	22,05
ИТОГО:							
							162,90

### 3.1.5. Определение затрат на сырье и материалы.

При выполнении данной работы использовались материалы - магнитный сплав ЭНДК35Т5, сталь ШХ15 и твердый сплав ВК15.

Затраты на материалы определяются по формуле

- $N_p$  - нормы расхода образцов;  
 $O_b$  - оптовая цена 1 кг материала;  
 1,05 - транспортные расходы;  
 $B$  - вес одной детали;  
 $n$  - количество деталей;

Все данные приведены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Материал	Оптовая цена 1 кг. в руб.	Вес одной детали в кг.	Норма расхода образца	Количество деталей	Затраты в руб.
МДК24Т2	23	0,410	0,7	12	79,5
ЖК15	0,7	0,430	0,8	10	2,4
ЗК15	10	1,0	0,8	8	64
-----					145,9
Итого:					

### 3.1.6. Затраты на электрэнергию

$$Z_{ee} = \left( \sum N \cdot k \cdot T \right) \frac{P_3}{100}$$

- где  $N$  - мощность оборудования по изпортным данным;  
 $k$  - коэффициент использования электрэнергии;  
 $T$  - время работы оборудования в час;  
 $P_3$  - стоимость 1 кв/ч электрэнергии в коп.

$$Z_{ee} = (6 \cdot 0,5 \cdot 340 + 1 \cdot 0,5 \cdot 300 + 1 \cdot 0,5 \cdot 100) \frac{1,8}{100} = 22 \text{ руб.}$$

**3.1.7.** Общеколлективные расходы составляют 29% от прямой зарплаты

$$O_p = 0,29 \cdot 572 = 166 \text{ руб.}$$

Смета затрат выполнения НИР

Таблица 3.5

Название	Сумма в руб.
1. Прямая производственная зарплата	572
2. Начисление на соцстрах	44,2
3. Затраты на приборы и оборудование	174,2
4. Затраты на инструмент	162,9
5. Затраты на материалы	145,9
6. Затраты на электроэнергию	22
7. Общеколлективные расходы	166
<hr/>	
Итого:	1287,2

**3.2. Экономическое обоснование и сопоставление технических вариантов**

Экономическое обоснование – это сопоставление нескольких возможных вариантов механической обработки деталей, обеспечивающее выбор оптимального режима.

Основными показателями эффективности предлагаемого метода механической обработки являются:

1. Продуктивность труда.
2. Себестоимость продукции.
3. Сроки окупаемости дополнительных капитальных вложений.
4. Годовой экономический эффект от внедрения нового технологического процесса.

Повышение производительности труда является одним из наиболее важных показателей, оказывавших непосредственное влияние на уменьшение себестоимости продукции и определяется по формуле

$$\Pi_{tr} = \frac{t_{сущ} - t_{пр}}{t_{пр}}, 100\%$$

где  $t_{сущ}$  - трудоемкость существующего варианта;

$t_{пр}$  - трудоемкость проектируемого варианта.

Себестоимость продукции считается по следующим статьям:

1. Основная и дополнительная заработка плата производственного рабочего.
2. Отчисления на социальное страхование зарплаты рабочего.
3. Основная и дополнительная заработка плата инженера-изладчика.
4. Отчисления на социальное страхование зарплаты инженера-изладчика.
5. Затраты на amortизацию оборудования.
6. Затраты на ремонт оборудования.
7. Затраты на электроэнергию.
8. Затраты на инструмент.
9. Затраты на вспомогательный материал.
10. Затраты на обслуживание производственной площади занимаемой оборудованием.

Годовой экономический эффект, полученный народным хозяйством от внедрения нового технологического процесса рассчитывается по следующей формуле

где  $K_I$  и  $K_{II}$  - капитальные затраты на первом и втором варианте

$\beta$  - нормативный коэффициент эффективности

$C_I$  и  $C_{II}$  - себестоимость первого и второго вариантов.

### Экономия от снижения себестоимости

$$ЗГ = N \Gamma (C_I - C_{II})$$

где  $N \Gamma$  – годовая программа

Расчет выполняется на электронно-вычислительной машине "МИР-1.

#### 3.2.1. Расчет экономической эффективности электроэрозионной обработки сплава ДНДК24Т2, стали ШХ15 и твердого сплава ВК15

Для определения экономической эффективности алмазно-искрового шлифования сравниваем обрабатываемость 3-х разных материалов с теми способами, которые применяются в промышленности. Для обработки сплава ДНДК24Т2 и стали ШХ15 применяются абразивные круги, а для обработки твердого сплава ВК15 алмазные круги на органической связке.

Таблица 3.6

#### Производительность и удельный расход старого и нового методов обработки

	ДНДК35Т5		ШХ15		ВК15	
	абразив- нос	алмазно- искровое	абразив- нос	алмазно- искровое	абразив- нос	алмазно- искровое
Производитель- ность мм/мин	120	350	280	500	80	250
Удельный рас- ход инструмента	0,3	4,6	0,2	3,0	14 мг/г	5,5 мг/г

#### 3.2.1.1. Расчет итогового времени.

Машинное время определяется из условия производительности обработки и объема снимаемого слоя детали.

Объем снимаемого припуска определяется по формуле:

$$V = \frac{\pi}{4} \ell (D^2 - d^2)$$

- зде  $l$  — длина отверстия в мм;  
 $D$  — окончательный диаметр отверстия;  
 $d$  — диаметр отверстия до обработки.

Машинное время

$$t_{\text{маш}} = \frac{V}{Q}$$

- зде  $V$  — объем снимаемого слоя, мм<sup>3</sup>;  
 $Q$  — производительность обработки, мм<sup>3</sup>/мин.

Штучное время состоит из машинного времени, вспомогательного времени и времени обслуживания рабочего места

$$T_{\text{шт}} = t_{\text{маш}} + t_{\text{всп}} + t_{\text{об}}$$

Годовая программа обработки детали на одном станке определяется по формуле  $N\Gamma = \frac{F_0 \cdot 60}{T_{\text{шт}}}$

- зде  $F_0$  — действительный фонд времени работы оборудования за один год при двухсменной работе (4030 часов).

### 3.2.1.2. Затраты на инструмент.

Затраты на абразивный инструмент

$$Z_{\text{ин}} = \frac{q \cdot V \cdot Q_{\text{уи}}}{S}$$

- зде  $q$  — износ инструмента в мм<sup>3</sup>/мин;  
 $V$  — объем снимаемого слоя материала одной детали в мм<sup>3</sup>;  
 $Q_{\text{уи}}$  — оптовая цена инструмента в руб.;  
 $S$  — объем абразивного слоя инструмента в мм<sup>3</sup>

$$S = \frac{\pi}{4} B (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} \cdot 35 (25^2 - 19^2) = 7260 \text{ мм}^3$$

- зде  $B$  — ширина абразивного круга;  
 $D$  — диаметр круга в заводском состоянии;  
 $d$  — диаметр круга после его износа.

Затраты на алмазный инструмент

$$Z_{\text{ин}} = \frac{q \cdot V \cdot O_{\text{чи}} \cdot \gamma}{S}$$

где  $q$  — износ инструмента в мг/г,

$V$  — объем снимаемого слоя материала одной детали в мм<sup>3</sup>,

$\gamma$  — удельный вес одного грамма материала в г/мм<sup>3</sup>,

$S$  — количество алмазов в алмазном круге в мг,

$O_{\text{чи}}$  — оптовая цена алмазного круга в руб. (табл. 3.7)

$$S = \frac{\pi}{4} B (D^2 - d^2) \beta$$

$\beta$  — коэффициент, учитывающий количество алмазов, находящихся в I мм<sup>3</sup> рабочей поверхности круга (при 100% концентрации 0,828 мг/мм<sup>3</sup>),

$$S = \frac{\pi}{4} \cdot 10(25^2 - 19^2) \cdot 0,828 = 1820 \text{ мг}$$

Таблица 3.7

Инструмент	Оптовая цена в руб.
АПН25х10к3 АСВ125/100 ИХ-100%	3,5
АПН25х10к3 АСР125/100 БИ-100%	2,5
ПН30х30 ЗБ СИ <sub>2</sub> К	0,3

3.2.1.3. Расчет исходных данных для сравнения обрабатываемости сплава ВДК 24Т2

Необходимо обработать втулку со следующими размерами (рис. 3.1). Режущий по внутренним диаметрам радиус 2 мм. Объем снимаемого слоя

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot 16 (31^2 - 29^2) = 1500 \text{ мм}^3$$




Рис.3.1

Абразивное шлифование

Минимум времени

$$t_{\text{мин}} = \frac{1500}{120} = 12,5 \text{ мин}$$

$$t_{\text{мин}} = \frac{1500}{350} = 4,5 \text{ мин}$$

Штучное время

Вспомогательное время обработки равно 0,55 мин и время обслуживания рабочего места считаем 10%  $t_{\text{мин}}$

$$T_{\text{шт}} = 12,5 + 0,55 + 1,25 = 14,30 \text{ мин}$$

$$T_{\text{шт}} = 4,5 + 0,55 + 0,43 = 5,28 \text{ мин}$$

Годовая программа

при условии, что обработка происходит на одном станке

$$N^G = \frac{4060,68}{14,3} = 280 \text{ шт}$$

$$N^G = \frac{4060,60}{5,28} = 770 \text{ шт}$$

Затраты на инструмент

$$z_{\text{ин}} = \frac{0,3 \cdot 1500 \cdot 0,30}{7260} = 0,018 \text{ руб.}$$

$$z_{\text{ин}} = \frac{4,6 \cdot 1500 \cdot 7,3 \cdot 10^{-3} \cdot 3,5}{1820} = 0,097 \text{ руб.}$$

**3.2.1.4. Расчет исходных данных для сравнения обрабатываемости стали ЭК15**

Необходимо обрабатывать внутреннее кольцо подшипника качения.  
(рис.3.2).

Припуск по внутренним диаметрам равен 0,5 мм. Объем снимаемого

шой материала:

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot 27(40^2 - 39,5^2) = 850 \text{ мм}^3$$




Рис.3.2

### Абразивное шлифование

### Алмазно-искровое шлифование

Машинное время

$$t_{\text{ маш}} = \frac{850}{280} = 3 \text{ мин}$$

$$t_{\text{ маш}} = \frac{850}{500} = 1,7 \text{ мин}$$

Штучное время

Вспомогательное время обработки равно 0,25 мин и время обслуживания рабочего места считаем 10%  $t_{\text{ маш}}$

$$T_{\text{ шт}} = 3 + 0,25 + 0,3 = 3,55 \text{ мин}$$

$$T_{\text{ шт}} = 1,7 + 0,25 + 0,17 = 2,12 \text{ мин}$$

Годовая программа

при условии, что обработка происходит на одном станке

$$N^r = \frac{4060,60}{3,55} = 115000 \text{ шт}$$

$$N^r = \frac{4060,60}{2,12} = 190000 \text{ шт}$$

Затраты на инструмент

$$z_{\text{ ин}} = \frac{0,2 \cdot 850 \cdot 0,30}{7260} = \\ = 0,01 \text{ руб.}$$

$$z_{\text{ ин}} = \frac{3,850 \cdot 7,85 \cdot 10^{-3} \cdot 3,5}{1820} = \\ = 0,039 \text{ руб.}$$

**3.2.1.5. Расчет исходных данных для сравнения обрабатываемости твердого сплава ВК15**

Необходимо обрабатывать втулку со следующими размерами




Рис. 3.5

Припуск по диаметру 0,8 мм.

Объем снимаемого слоя

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot 40(30^2 - 29,2^2) = 1500 \text{ мм}^3$$

Адмазное шлифование

Минимум времени

$$t_{\min} = \frac{1500}{80} = 18,7 \text{ мин}$$

$$t_{\min} = \frac{1500}{250} = 6 \text{ мин}$$

Штучное время

Вспомогательное время обработки равно 0,55 мин; время обслугивания рабочего места считаем 10%  $t_{\min}$

$$T_{шт} = 18,7 + 0,55 + 1,87 = 21,12 \text{ мин}$$

$$T_{шт} = 6 + 0,55 + 0,6 = 7,15 \text{ мин}$$

Годовая программа

при условии, что обработка происходит на одном станке

$$\Gamma = \frac{4060,60}{21,12} = 19500 \text{ шт}$$

$$N\Gamma = \frac{4060,60}{7,15} = 57000 \text{ шт}$$

Затраты на инструмент

$$z_{\text{ин}} = \frac{14 \cdot 1500 \cdot 15 \cdot 8 \cdot 10^{-3} \cdot 2,5}{1820} = \\ = 0,40 \text{ руб.}$$

$$z_{\text{ин}} = \frac{5,5 \cdot 1500 \cdot 13 \cdot 8 \cdot 10^{-3} \cdot 3,5}{1820} = \\ = 0,22 \text{ руб.}$$

Все исходные данные для расчета приведены в табл. 3.8.

Результаты расчета отпечатаны на ЭВМ "МИР-Г" и представлены в табл. 3.9; 3.10 и 3.11.

3.2.1.6. Расчет повышения производительности труда

для обработки материала ВИДК24Т2

$$\Pi_{\text{тр}} = \frac{14,3-5,28}{5,28} \cdot 100 = 170\%$$

для обработки стали IX15

$$\Pi_{\text{тр}} = \frac{3,55-2,12}{2,12} \cdot 100 = 67,5\%$$

для обработки ВК15

$$\Pi_{\text{тр}} = \frac{21,12-7,15}{7,15} = 195\%$$

Результаты расчета сравнения двух вариантов показывают преимущество алмазно-искрового шлифования при обработке сплава ВИДК24Т2 и твердого сплава ВК15.

для обработки стали IX15 годовая экономия не получится от внедрения нового метода, но себестоимости почти одинаковы ( $C_1=0,071$  руб и  $C_2=0,079$  руб) и дополнительные капитальные затраты нового способа меньше, чем затраты на расширение производства на старым способом.

Применение алмазно-искрового шлифования позволяет расширить производство без создания новых рабочих мест.

Исходные данные для расчета на ЭВМ "МИР-1"

	БНДК24Т2		ШК15		ВК15	
	абразив- ное	алмазно- абразив- ное	алмазно- ное	алмаз- искров.	алмаз- ное	алмазно- искровое
Тарифная ставка рабочего I-го разряда (СЧ1, СЧ2)	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415
Тарифный коэффициент (КТ1, КТ2)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Время на операцию в мин. (T1, T2)	14,3	5,28	3,55	2,12	21,22	7,15
Коэффициент дополнительной зарплаты и доплат КД		1,4		1,4		1,4
Коэффициент многостаночного обслуживания (КМ1, КМ2)	I	I	I	I	I	I
Тарифная ставка рабочего наладчика I-го раз- ряда (СИ1, СИ2)	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447
Тарифный коэффициент рабочего наладчика (КТН1, КТН2)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Годовой фонд времени наладчика (ГД)	4030		4030		4030	
Количество станков на операции для наладчика (Н1, Н2)	2	I	2	I	3	I
Норма обслуживания для наладчика (НО1, НО2)	10	10	10	10	10	10
Годовая программа (НГ)	40000		115000		34000	
Оптовая цена одного станка (ОЦ1, ОЦ2)	6500	7900	6500	7900	6500	7900
Амортизационные отчисления в $\frac{6}{100}$ (А1, А2)	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121

	ЮДК24Т2		ЩК15		ВК15	
	абразив нос	алмазно- искров.	абразив нос	алмазно- искров.	алмаз- нос	алмазно- искровое
Количество станков на операции (К1, К2)	2	I	2	I	3	I
Установленная мощность двигателя (ПД1, ПД2)	6	7	6	7	6	7
Машинное время на операцию (ТМ1, ТМ2)	12,5	4,3	3	1,7	18,7	6
Стоимость 1 квт электроэнергии в коп.		I,8		I,8		I,8
Затраты на инструмент (ЗИИ1, ЗИИ2)	0,018	0,097	0,01	0,039	0,40	0,22
Норма затрат в год на 1 станок на вспомогательные материалы (НВ)		70		70		70
Количество станков на операции (КС1, КС2)	2	I	2	I	3	I
Норма затрат по обслуживанию м2 производственной площади (НОП)		10		10		10
Оптовая цена оборудования (ОД1, ОД2)	13000	7900	13000	7900	19500	7900
Производственная площадь в м2 (S1, S1)	I4	8	I4	8	21	8
Цена 1 м2 производственной площади в руб. Ц	I25		I25		I25	
Затраты на дорогостоящую оснастку, руб. (ЗИИ1, ЗИИ2)	0	0	0	0	0	0
Нормативный коэффициент эффективности Е	0,2		0,2		0,2	

Таблица 3.9

С1	С2	КАП1	КАП2	з	зГ
.27776	.21717	.1605 $10^5$	.969 $10^4$	.24236 $10^4$	.36956 $10^4$

Таблица 3.10

С1 С2

$$C1 = .71163 \cdot 10^{-1} \quad KAP1 = .1605 \cdot 10^5 \quad C2 = .79241 \cdot 10^{-1} \quad KAP2 = .969 \cdot 10^4$$

- 105 -

Таблица 3.11

С1	С2	КАП1	КАП2	з	зГ
.80744	.35942	.24075 $10^5$	.969 $10^4$	.15028 $10^5$	.17905 $10^5$


При расчете действительной годовой экономики с внедрением нового процесса в производство необходимо учитывать затраты на НИР.

Таблица 3.12 показывает итоговые результаты расчетов.

Таблица 3.12

Обрабатываемый материал	Себестоимость в руб		Капитальные затраты в руб.		Экономический эффект в руб.	Годовая экономия в руб.
	I	2	I	2		
ВИДК 24T2	0,278	0,217	16050	9690	2424	3696
ШХ15	0,071	0,079	16050	9690	-	-
ВК15	0,801	0,359	24075	9690	15028	17905
Затраты на НИР						-1287
Общая годовая экономия						20314

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ



#### 4. ОХРАНА ТРУДА

Охрана труда состоит из четырех основных частей: правовые основы, т.е. основы законодательство об охране труда; санитарно-гигиенические условия труда; техника безопасности; взрыво- и пожаробезопасность.

В директивах XXII съезда КПСС ставится задача дальнейшего облегчения условий труда и усовершенствования охраны труда в Советском Союзе.

Основные законы о труде изложены в Конституции СССР и кодексах законов о труде основных республик.

Санитарно-гигиенические условия труда нормируются в санитарных нормах проектирования промышленных предприятий. Мероприятия по технике безопасности установлены в Правилах по технике безопасности: отраслевых - для данного производства и общих - обязательных для всех министерств и ведомств.

В Основах законодательства о труде установлены предупредительные меры. Администрация должна принимать меры к устранению вредных условий работы, предупреждению несчастных случаев. Мероприятия по охране труда утверждает заводской комитет профсоюза и оформляет в виде двухстороннего соглашения. Это соглашение включают в коллективный договор и администрация несет ответственность за его выполнение.

Контроль за охраной труда подлежит государственному надзору со стороны высшестоящих административно-хозяйственных органов, государственных инспекций, технической инспекции профсоюза и общественным контролем со стороны общественных инспекторов завкома.

Областной инспектор имеет право посещать предприятия для выполнения своих обязанностей в любое время суток, принимает участие

в разработке планов по охране труда, дает предписания администрации и требует от администрации объяснений и документов по технике безопасности. Старший общественный инспектор участвует в расследованиях несчастных случаев. Технический инспектор обязан периодически контролировать состояние охраны труда и выполнение трудового законодательства на предприятиях республики. Он принимает меры через администрацию предприятий "устранению обнаруженных недостатков в охране труда, оказывает помощь заводу предприятия в контроле и расследует смертельные, групповые и с тяжелым исходом несчастные случаи.

Должностные и административные лица, нарушившие законы об охране труда или виновные в нарушении, несут дисциплинарную, административную, уголовную и материальную ответственность.

#### 4. I. Производственная санитария

##### 4. I. I. Промышленная вентиляция и отопление

Для создания здоровой производственной обстановки в рабочих помещениях воздух в них должен быть чистым и его температура, влажность и скорость перемещения должны соответствовать гигиеническим требованиям, предусмотренным санитарными нормами.

Чрезмерно низкая температура воздуха в производственных помещениях приводит к интенсивному охлаждению организма человека, которое сопровождается рядом явлений, отрицательно влияющих на уровень производительности труда и обусловливавших появление травматизма.

###### а) Вентиляция

В лаборатории кафедры разации материалов не предусмотрена естественная вентиляция, а обмен воздуха происходит через механические вытяжные вентиляторы и систему местной вентиляции. Все шлифовальные

стакни связаны с системой местной вентиляции, так как в процессе шлифования образуется пыль, вредная для организма человека.

Рассчитаем количество воздуха, отсасываемого из зоны резания на шлифовальном стакне.

Исходные данные: размер зонта  $a=0,25$  м,  $b=0,10$  м, скорость движения отсасываемого воздуха  $V = 0,9$  м/сек / /

$$L = a \cdot b \cdot V \cdot 3600 \text{ м}^3/\text{час}$$

$$L = 0,25 \cdot 0,10 \cdot 0,9 \cdot 3600 = 81 \text{ м}^3/\text{час}$$

## 6) Отопление

Определить поверхность нагрева и число радиаторов марки М-136 (поверхность нагрева одной секции  $f = 0,285 \text{ м}^2$ ), необходимых для обогрева лаборатории.

Исходные данные:

требуемая температура внутри помещения  $t_{\text{вн}} = 18^\circ\text{C}$ ,

потери тепла в час  $Q = 15000$  ккал,

температура воды на входе в радиаторы  $t_{\text{вх}} = 70^\circ\text{C}$ ,

температура воды на выходе  $t_{\text{вых}} = 50^\circ\text{C}$

$$F = \frac{Q}{k(t_{\text{ср}} - t_{\text{вн}})}$$

где  $Q$  — потери тепла за 1 час в ккал,

$k$  — коэффициент теплопередачи, ккал-м<sup>2</sup>.ч.<sup>0</sup>С принят равным 6,7

$t_{\text{ср}}$  — средняя температура теплоносителя,

$t_{\text{вн}}$  — температура воздуха внутри помещения в <sup>0</sup>С

$$F = \frac{5000}{6,7 \left( \frac{70+50}{2} - 18 \right)} = 32 \text{ м}^2$$

Потребное количество секций радиаторов данной марки

$$n = \frac{F}{f} = \frac{32}{0,285} = 112 \text{ вт}$$

Если прибор размещен под Ю синами, то количество нагревателя

$$m = \frac{n}{r} = \frac{112}{10} \sim 11 \text{ вт}$$

Каждый из Ю нагревателей состоит из II секции.

#### 4.1.2. Промышленное освещение

Рациональное освещение рабочих мест производственных помещений имеет большое значение для обеспечения безопасной и высокопроизводительной работы.

Особое значение имеет рационально выполненное освещение производственного помещения для тех производств, где работа требует большого напряжения зрения.

В лаборатории применяется комбинированное освещение: используется свет, поступающий через световые проемы в наружных стенах и искусственное освещение светильниками типа ОДР с лимнисцентными рамками марки ЛБ. На станках имеется местное освещение, представляющее собой светильник типа АМО с лампой накаливания мощностью 75 вт, напряжением 36 в. Светильник укреплен на зарифном кронштейне, позволяющем регулировать направление светового потока на обрабатываемую поверхность детали.

В лаборатории выполняются точные работы, что требует коэффициент естественной освещенности  $e = 1,5 / 10\%$ . Освещенность лаборатории при искусственном освещении в системе комбинированного освещения работает по нормам 500 лк. Освещенность системы общего освещения при этом должна быть 200 лк.

#### 4.1.3. Противопожарная техника

Пожары на промышленных предприятиях приносят государству огромные убытки. Они уничтожают здания, запасы материалов, готовую продукцию, оборудование и вызывают остановку цехов на длительный срок.

Механические цеха машиностроительного производства по степени их пожарной опасности относятся к категории "б". К этой категории относятся производства, обрабатывающие несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии.

В данном технологическом процессе причины пожаров могут быть:

1. Ненадежность установки и перегрузка электрической сети.
2. Статическое электричество, образующееся от трения на ременных передачах.
3. Неправильное устройство или ненадежность вентиляционных частей.
4. Самовоспламенение и самосгорание материалов при неправильном хранении.
5. Несторожнее обращение с огнем.

Анализ пожаров, возникающих в результате ненадежностей электроустановок, приводит к выводу, что наиболее частыми причинами взрывов и пожаров являются короткое замыкание, перегрузка, электрические искры и др.

Короткое замыкание возникает в результате нарушения изоляции проводов сети, попадания на провода влаги. При коротком замыкании образуется большое количество тепла, в результате чего температура проводов быстро возрастает и вызывает вскрытие изоляции.

На стакне, в целях защиты от короткого замыкания, установлены автоматические выключатели (тепловое реле) и плавкие предохранители.

Для защиты от разрядов статического электричества на рабочей

передаче применяется смазка внутренней стороны резиной токопроводящими составами. В качестве первичных средств защиты применяются углеводородные ОУ-2 и пенные ОП-5 огнестушители. Пенные огнестушители нельзя применять при пожарах на электрических частях оборудования, если электричество еще не отключено. В здании находятся пожарные краны с шлангами. Шланги имеют длину 10 или 20 м в зависимости от расположения пожарного крана. Кроме того находится противопожарный щит с ведром, топор, багор и лом, а также ящик с песком и асбестовым одеялом.

#### 4.2. Техника безопасности работы оборудования

При обработке изделий на шлифовальных станках образуется много металлической и абразивной пыли, состоящей из мельчайших стружек, обрабатываемого материала и частиц износа абразивного инструмента. Пыль оказывает вредное воздействие на глаза, кожу, приводя к заболеванию дыхательных путей.

Положительным фактором исследуемого процесса – алмазно-искрового шлифования, является замена сухого шлифования мокрым. В результате этого полностью исключается вредное воздействие абразивной пыли на рабочих.

С применением алмазных кругов из металлических связках значительно уменьшается опасность разрыва кругов и с этим уменьшается количество несчастных случаев при работе на шлифовальных станках.

При работе шлифовальных станков возникают вибрации и шум, систематическое действие которых, приводит к снижению производительности труда и ухудшению качества выпускаемой продукции. Вред от вибраций возрастает с увеличением быстротходности станков. Под их действием происходит изменение в нервной и костно-сосудистой системах, повышение

артериального давления, ослабление памяти, нарушение остроты зрения и сознания.

В результате влияния шума возникают различные профаболевания. Доказано, что под влиянием шума производительность труда снижается на 60%.

У шлифовальных станков уровень интенсивности шума достигает 105 дб. Допускаемый уровень шума равен 85-95 дб. На интуришлифовальном станке мод. ЗА227 рабочая зона закрыта защитным кожухом и прозрачным щитком, которые предохраняют рабочего от попадания на одежду и кожу охлаждающей жидкости. В качестве СОЖ применяют 3%-ный содовый раствор, что не вредно для человека.

#### Электробезопасность

Электротравматизм по сравнению с другими видами производственного травматизма составляет небольшой процент, но по числу случаев с тяжелым исходом он занимает одно из первых мест.

В целях безопасности рабочих, токоведущие части электрооборудования размещены в корпусе станка. Основная часть электрооборудования находится в специальном шкафу, ключ от которого находится у электрика.

Для защиты электродвигателя от перегрузки предусмотрены предохранители и тепловые реле.

Выпрямитель станка оборудован защитными устройствами, которые действуют как со стороны напряжения, так и со стороны нагрузки. Пусковые кнопки выполнены "утопленными" в корпусе пусковой коробки, чтобы станок или выпрямитель не включились от случайного прикосновения. С прикосновением кнопки "СТОП" выключается на станке все двигатели, что позволяет при аварии быстро останавливать движение на станке.

Прикосновение человека к электрооборудованию, находящемуся под-

напряжением (по причине "пробоя" напряжения на корпус) может быть опасно для жизни. Для защиты человека от поражения электрическим током применено защитное заземление: все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под током, заземлены. Для этого на станке предусмотрен специальный болт где закрепляется провод заземления, который присоединен к общей заземляющей шине лаборатории.

#### 4.3. Расчет защитного заземления

Заземление – это металлический проводник или группа проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с почвой и имеющих назначение создать электрические соединения с землей. Рассматривают сопротивления естественные и искусственные. В качестве естественных заземлений могут быть использованы проложенные в земле водопроводные трубы, металлические конструкции зданий, имеющие надежное соединение с землей. В качестве искусственных заземлений рекомендуются: стальная труба с толщиной стенки не менее 3,5 мм, диаметром от 26 до 57 мм, длиной 1+3 м; полосовая сталь с толщиной полос не менее 4 мм и сечением не менее 100 мм<sup>2</sup> при напряжении свыше 1000 в и 48 мм<sup>2</sup> при напряжении до 1000 в, проволока диаметром не менее 6 мм.

Сопротивление заземлителей растеканию тока зависит от их формы и размеров, а также от удельного сопротивления почвы.

Сопротивление растеканию тока одной трубы

$$R_{mp} = 0,366 \frac{\rho}{L} \left( \lg \frac{2L}{d} + \frac{1}{2} \lg \frac{4h+L}{4h-L} \right) \text{ом}$$

где  $\rho$  – удельное сопротивление почвы (ом/см),

$\rho = 4 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^4$  ом/см – песок

$\rho = 0,08 \cdot 10^4 + 0,7 \cdot 10^4$  ом/см – глина

$$\rho = 0,4 \cdot 10^4 + 1,5 \cdot 10^4 \text{ ом/см} - \text{суглинок}$$


$$\rho = 0,096 + 5,3 \cdot 10^4 \text{ ом/см} - \text{чернозем}$$

Приимаем значение для чернозема  $2 \cdot 10^4 \text{ ом/см}$ .

$L$  - длина труб, принимаем  $L = 300 \text{ см}$ ,

$h$  - расстояние от уровня земли до середины трубы  $h = 250 \text{ см}$ ,

$d$  - диаметр трубы  $d = 5 \text{ см}$



$$R_{tp} = 0,366 \frac{2 \cdot 10^4}{300} \left[ \lg \frac{2 \cdot 300}{300} + \frac{1}{2} \lg \frac{4 \cdot 250 + 300}{4 \cdot 250 - 300} \right] = 54 \text{ см}$$

Количество труб равно

$$n = \frac{R_{tp}}{4h} \cdot k$$

где  $h = 0,8$  - коэффициент использования труб при  $k = 3$ ,

$D$  - расстояние между трубами  $D = 0,9 \text{ м}$ ,

$K = 1,75$  - коэффициент сезонности

$$n = \frac{54}{4 \cdot 0,8} \cdot 1,75 = 29,6 \text{ шт}$$

Приимаем количество труб  $n = 30 \text{ шт}$

Длина соединительной полосы

$$\ell = 1,05 \cdot n \cdot D = 1,05 \cdot 30 \cdot 0,9 = 28,4 \text{ м}$$

Сопротивление протеканию тока с полосы в почву

$$R = \frac{\rho}{2\pi e} \ln \frac{2l^2}{b \cdot h}$$

Прилагаемое сечение полосы 100 мм<sup>2</sup>

$b = 25$  мм — ширина полосы,

$h = 1000$  мм — глубина закладки полосы

$$R_n = \frac{2 \cdot 10^4}{2,3,14 \cdot 2840,0} \ln \frac{2 \cdot 2840^2}{2,5 \cdot 100} = 12,4 \text{ см}$$

Сопротивление распространению тока всего рабочего заземления

$$R = \frac{1}{\frac{n_n}{R_n} + \frac{h \cdot h_{Tp}}{R_{Tp}}} = \frac{1}{\frac{0,3}{12,4} + \frac{30 \cdot 0,8}{54}} = 2,12 \text{ ом}$$

где  $n_n = 0,340,9$  коэффициент экранирования.

Сопротивление должно быть не более

$$R = \frac{E}{J}$$

где  $E = J_0 \cdot R_y = 0,012 \cdot 3000 = 36$  в — напряжение безопасное для человека,

$J_0 = 0,012$  а — сила тока, при которой человек способен оторваться от источника тока,

$R_y = 3000$  — сопротивление организма человека,

$J = 10$  а — сила тока, для которой рассчитывается защита.

Полученное сопротивление распространению тока всего заземляющего устройства  $R = 2,12$  ом при допустимом сопротивлении  $R_o = 3,644$  ом позволяет уменьшить число труб и тем самым снизить затраты на заземляющее устройство.

Берем количество труб  $n = 18$  и производим пересчет сопротивления заземляющего устройства.

Длина соединительной полосы

$$l = 1,05 \cdot n \cdot D = 1,05 \cdot 18 \cdot 0,9 \approx 17 \text{ м}$$

Сопротивление растеканию тока от полосы к почве равно:

$$R_n = \frac{\rho}{2\pi r} \ln \frac{2r^2}{b-n} = \frac{2 \cdot 10^4}{2 \cdot 3,14 \cdot 1700} \ln \frac{2 \cdot 1700^2}{2 \cdot 5 \cdot 100} = 18,7 \text{ ом}$$

Сопротивление растеканию тока от всего заземления к почве

$$R = \frac{1}{\frac{n_n}{R_n} + \frac{n \cdot n_{rp}}{R_{rp}}} = \frac{1}{\frac{0,3}{18,7} + \frac{18 \cdot 0,8}{54}} = 3,6 \text{ ом}$$

Опасность поражения человека электрическим током может возникнуть, если металлические части станка окажутся под напряжением. Поэтому станина станка имеет специальный зажим для подключения защитного заземления.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Анульев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. М., 1973.
2. Архова А.А., Бондарев Е.И. Влияние металлизации алмазов на работоспособность алмазно-абразивного инструмента. Алмазно-абразивная обработка, Пермь, 1967.
3. Бабенко О.А. Алмазное круглое шлифование быстрорежущей стали. Синтетические алмазы № 6, 1972, с.21.
4. Беззубенко Н.К. Резание и инструмент, вып.9, 1974, с.133-135. 2
5. Великанов И.М., Власов В.Ф., Карапатова К.С. Экономика и организация производства.
6. Виноградов Б.В. Безопасность труда и производственная санитария, Машиностроение, Машгиз, 1963.
7. Галицкий В.Н., Муровский В.А. Влияние металлизации алмаза на работоспособность инструмента на металлической связке. Синтетические алмазы, № 3, 1971.
8. Галицкий В.Н., Муровский В.А. Круги из синтетических алмазов на металлических связках для обработки твердого сплава. Синтетические алмазы № 2, 1974, с.28.
9. Гродзинский Э.Д. и др. Электрохимическая обработка постоянных магнитов. Сб."Электрофизические и электрохимические методы обработки", НИИМАШ, М., вып.5, 1968. 3
0. Долин П.А. Справочник по технике безопасности, 1973.
1. Залога В.А. Исследование процесса электрохимической заточки инструментальных материалов. Диссертация, 1973. 4
2. Качер В.А. Материалы режущих инструментов, Харьков, 1970.
3. Коломиц В.В., Устинцов В.М. Инструмент из синтетических алмазов с повышенной электропроводностью. Синтетические алмазы № 2, 1973.

14. Комягин В.Л., Романов В.Н. Установка для электрохимического прошивания отверстий в деталях из магнитных сплавов. "Электрофизические и электрохимические методы обработки" НИИМАШ, М., вып. 5-6, 1969.
15. Комягин В.Л., Быкова Н.В. Электрохимическая размерная обработка литьих постоянных магнитов. В сб. "Электрофизическая и электрохимическая чистовая размерная обработка труднообрабатываемых материалов", 1969.
16. Либовиц Г., Разрушение", М., 1973.
17. Лоладзе Т.Н., Бокучава Г.В. Износ алмазов и алмазных кругов. М., 1967. 5
18. Михайлуца Э.Б., Исследование электроэрозионного метода правки и режущей способности инструментов из сверхтвердых материалов на металлических связках. Диссертация.
19. Мордехай В.М. Электрохимическое шлифование плоскостей постоянных магнитов. "Станки и инструмент" № 2, 1967.
20. Мордехай В.М. Электрохимическое шлифование отверстий в постоянных магнитах. Сб. "Электрофизические и электрохимические методы обработки", НИИМАШ, М., вып. 5, 1968. 6
21. Наидеч В.В., Колесниченко Г.А. Исследование смачивания алмаза и графита жидкими металлами. "Порошковая металлургия" № 1, 1963.
22. Наидеч В.В., Колесниченко Г.А. Исследование смачивания алмаза и графита расплавленными металлами и сплавами. "Порошковая металлургия" № 3, 1964.
23. О механизме износа алмазных кругов. "Алмазы" № 6, 1970.
24. Охтень В.Д. и др. Оптимальные режимы электроалмазного шлифования магнитных сплавов. ИНДК35Т5, Сб. "Наука и производство", Новосибирск, 1968. 7
25. Охтень В.Д. Оптимальный режим электроалмазного шлифования магнитотвердых сплавов "Станки и инструмент" № 3, 1970.

6. Охтень В.Д., Обухов П.Н. Электроалмазное шлифование труднообрабатываемых материалов. Сб."Электрофизическая и электрохимическая размерная обработка материалов", Запорожье, 1968.
7. Сагарда А.А., Человеций И.Х., Мишиевский Л.Л. Алмазно-абразивная обработка деталей машин, Киев, 1974.<sup>8</sup>
8. Семенов В.И., Артюкова А.А. Исследование металло-керамический связок алмазно-абразивного инструмента. Алмазно-абразивная обработка, Пермь, 1967.
9. Семко М.Ф., Узунян М.Д., Юфа Э.П. Экономическое обоснование выбора алмазного круга, Харьков, 1971.
10. Серебренник Ю.Б., Курицын А.М. Износ алмазных и боразоновых кругов при плоском шлифовании. Алмазно-абразивная обработка, Пермь, 1967.
11. Серебренник Ю.Б., Вайнштейн Б.Н. Теоретико-экспериментальные основы выбора связок брусков для алмазного хонингования.
12. Сердюк В.И. Исследование работоспособности алмазов различных марок при шлифовании твердых сплавов. Диссертация, 1973.<sup>10</sup>
13. Третьяков И.П., Карпов . Метод исследования напряженного состояния системы связка-зерно-обрабатываемый материал при динамических нагрузках. "Алмазы" № 10, 1972.
14. Seal Michael A review of methods of bonding or making electrical contacts to diamond „Industrial Diamond Review“ oktober 1969
15. The temperature of grinding wheel and workpiece Manuf. Eng. 1972 23 N3  
Экспресс информации „Режущие инструменты“ 72г N 43